



Photo 1. Vue générale du segment Rag-1



Photo 2. Vue de la zone d'érosion à l'extrémité est de Rag-1



Photo 3. Vue générale du segment Rag-2



Photo 4. Zone d'érosion active, segment Rag-2



Photo 5. Zone d'érosion active dans la partie ouest du segment Rag-3



Photo 6. Vue de la partie est du segment Rag-3




Photo 7. Vue générale du segment Rag-4



Photo 8. Zone d'érosion active en bordure de la route 138, segment Rag-4



Photo 9. Vue de la partie est du segment Rag-5



Photo 10. Vue de la partie ouest du segment Rag-5



Photo 11. Zone d'érosion active dans la partie est du segment Rag-6



Photo 12. Zone d'érosion active dans la partie ouest du segment Rag-6



Photo 13. Vue générale de la partie est du segment Rag-7



Photo 14. Vue générale de la partie ouest du segment Rag-7



Photo 15. Vue générale de la partie est du segment Rag-8



Photo 16. Vue de l'herbier présent au segment Rag-8



Photo 17. Zone d'érosion active dans la partie est du segment Rag-9



Photo 18. Vue de l'herbier présent dans la partie ouest du segment Rag-9



Photo 19. Vue générale du segment Rag-10



Photo 20. Vue de l'herbier présent dans la partie nord du segment Rag-10



Photo 21. Vue générale de la partie ouest du segment Rag-11



Photo 22. Vue générale de la partie est du segment Rag-11



Photo 23. Vue générale de la partie est du segment Rag-12



Photo 24. Vue d'une partie de la falaise argileuse caractéristique de la partie ouest du segment Rag-12



Photo 25. Vue de la partie centrale du segment Rag-13



Photo 26. Vue de l'extrémité est du segment Rag-13, effet de bout



Photo 27. Vue générale du secteur ouest, segment Rag-14



Photo 28. Foyer d'érosion dans la partie ouest du segment Rag-14



Photo 29. Vue générale du segment Rag-15



Photo 30. Vue de l'extrémité est du segment Rag-15, effet de bout



Photo 31. Vue d'une section de la falaise argileuse du segment Rag-16



Photo 32. Vue d'une zone de décrochement dans la partie ouest du segment Rag-16



Photo 33. Présence d'un herbier dans la partie ouest du segment Rag-16



Photo 34. Présence de nids d'hirondelles de rivage, segment Rag-16



Photo 35. Vue de la falaise argileuse à proximité de résidences privées, segment Rag-17



Photo 36. Vue de l'extrémité ouest du segment Rag-17, effet de bout



Photo 37. Vue d'une portion de la falaise dans la partie ouest du segment Rag-18



Photo 38. Vue d'un foyer d'érosion, segment Rag-18



Photo 39. Vue générale du segment Rag-19



Photo 40. Vue générale du segment Rag-20, portion d'énrochement existant à refaire