

## Annexe E Inventaire pour évaluation patrimoniale

---

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** maison

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 6 rue Marthe **cadastre** P-232  
**bâtiment** maison principale  
**période de construction estimée** vers 1860

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois recouvert de déclin de plastique moderne  
**fondations** maçonnerie de pierre  
**toiture** tôle à la canadienne sur le brisis; tôle à baguette sur le terrasson  
**forme de toiture** toit mansard pour le corps principal; double pente pour la cuisine d'été

---

## COMMENTAIRES

Très bel ensemble avec les deux bâtiments annexes situé à l'angle du rang Saint-Joseph Sud. La cuisine d'été est perpendiculaire au corps du bâtiment principal. Le revêtement est moderne et un agrandissement en façade sur un étage date des années 1950-1960. Les fenêtres sont modernes mais les embrasures sont anciennes. Les cheminées sont anciennes sauf celle extérieure au carré. L'environnement est composé de maisons mobiles et de maison de construction très récente.



**description photo 1**

Façade de la maison. photo 4082.



**description photo 2**

Arrière de la maison. photo 4081

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** remise

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 6 rue Marthe

**cadastre** P 232

**bâtiment** annexe

**période de construction estimée** vers 1900

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois ; revêtement en planches verticales

**fondations** sur sol

**toiture** en tôle ondulée

**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Très bel ensemble avec la maison située à l'angle du rang Saint-Joseph Sud. Situé à l'arrière de la maison. Les deux portes sont en planches verticales. La fenêtre est ancienne. Notez que la porte à l'arrière correspond à l'étage.



### description photo 1

Façade de la remise. Photo 4079.



### description photo 2

Arrière de la remise. Photo 4080.

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** annexe

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 6 rue Marthe

**cadastre** P 232

**bâtiment** annexe probablement pourrait être une laiterie

**période de construction estimée** vers 1890-1900

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** maçonnerie de brique pressé

**fondations** sur sol

**toiture** en tôle ondulée

**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Très bel ensemble avec la maison située à l'angle du rang Saint-Joseph Sud. Situé à l'avant de la maison. Les fenêtres sont anciennes. Les briques pressées de ce type ont été utilisées jusqu'à la première décennie du XXe siècle. Les briques proviendraient des grandes briquetteries de Laprairie. Il est inusité de trouver au Québec des bâtiments secondaires de ferme en brique. L'ensemble se trouvait probablement à l'origine sur le rang Saint-Joseph Sud.



**description photo 1**

Vue latérale de la laiterie. Photo 4083



**description photo 2**

Vue arrière de la laiterie. Photo 4084

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** maison

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 1850 route Édouard VII **cadastre** P 193  
**bâtiment** principal  
**période de construction estimée** vers 1900

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** maçonnerie de brique  
**fondations** maçonnerie de pierre  
**toiture**  
**forme de toiture** plate

---

## COMMENTAIRES

Cet ensemble est situé à l'angle du Rang Saint-Joseph Sud et de la route Édouard VII. La maison forme un bel ensemble avec la grange étable et le bâtiment annexe à l'arrière de la maison. La corniche semble d'origine. La corniche est absente à l'arrière ce qui est normal pour permettre l'écoulement des eaux. Les fenêtres sont d'origine. Le perron a été refait dans le style d'origine



**description photo 1**  
Photo 4090. Façade



**description photo 2**  
Photo 4087. Façade arrière

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** annexe

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 1850 route Édouard VII **cadastre** P 193  
**bâtiment** grange-étable  
**période de construction estimée** vers 1900

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois recouvert de planches verticales.  
**fondations** sur sol  
**toiture** en tôle  
**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Forme un bel ensemble avec la maison et le bâtiment annexe. L'environnement du complexe est boisé. Les murs ont été réparés avec de la tôle ondulée. Ce bâtiment est relié par un sas au bâtiment en brique.



**description photo 1**

Vue arrière. Photo 4085.



**description photo 2**

Vue arrière. Photo 4086.

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** annexe

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 1850 route Édouard VII **cadastre** P 193  
**bâtiment** annexe pourrait être une laiterie  
**période de construction estimée** vers 1900

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** maçonnerie de brique  
**fondations**  
**toiture** en tôle ondulée  
**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Forme un bel ensemble avec la maison et la grange-étable. Ce bâtiment est relié à la grange-étable par un sas en bois. L'environnement du complexe est boisé. La tôle du toit a été partiellement arrachée par le vent. Les briques pressées de ce type ont été utilisées jusqu'à la première décennie du XXe siècle. Les briques proviendraient des grandes briquetteries de Laprairie. Il est inusité de trouver au Québec des bâtiments annexe de ferme en brique.



**description photo 1**

Vue latérale de la laiterie. Photo 4088.



**description photo 2**

Vue latérale. Photo 4089.

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** maison

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 3 rang Saint-André  
**cadastre** P 247  
2 092 045  
**bâtiment** bâtiment principal  
**période de construction estimée** vers 1900-1930

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** recouvrement de stucco et de pierres artificielles  
**fondations** ciment  
**toiture** tôle ondulée peinte en rouge  
**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Cette maison à toit à double pente est flanqué d'un agrandissement à toit plat plus récent. La cheminée en brique est extérieure au bâtiment. Les fenêtres sont récentes. Plusieurs bâtiments annexes sont à l'arrière de la maison; seule la grange-étable est ancienne.



**description photo 1**  
Façade. Photo 4092



**description photo 2**  
Façade. Photo 4093

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** grange-étable

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 3 rang Saint-André  
**cadastre** P 247  
2 092 045  
**bâtiment** annexe  
**période de construction estimée** vers 1920

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois; planches verticales  
**fondations** inconnu  
**toiture** tôle ondulée  
**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Cette grange-étable n'est pas le seul bâtiment à l'arrière de cette maison. Les autres bâtiments sont plus récents. Il est possible qu'à l'origine cette grange-étable formait un ensemble avec celles du 7 rang Saint-André. Cette grange est située très loin de la route.



### description photo 1

La grange-étable est à droite. Photo 4091.



### description photo 2

Photo 4094

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** maison

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 7 rang Saint-André **cadastre** 2 426 919 et  
2 426 924  
**bâtiment** principal  
**période de construction estimée** vers 1900-1940

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois; revêtement déclin d'aluminium et pierres artificielles  
**fondations** ciment  
**toiture** bardeaux d'asphalte  
**forme de toiture** double pente

---

## COMMENTAIRES

Cette maison est située près du chemin de fer. Le terrain est orné d'arbres. Il y a deux bâtiments annexes à l'arrière de la maison et un garage à gauche de la maison. Le revêtement et la pierre artificielle sont des recouvrements récents. La galerie couverte à l'avant est plus récente que la maison.



**description photo 1**  
Façade. Photo 4096



**description photo 2**  
Vue de la façade prise près du chemin de fer. Photo 4097

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

<b>municipalité</b>	Saint-Philippe
<b>type de bâtiment</b>	grange-étable

---

## IDENTIFICATION

<b>adresse</b>	7 rang Saint-André	<b>cadastre</b>	2 426 919 et 2 426 924
<b>bâtiment</b>	annexe		
<b>période de construction estimée</b>	vers 1920		

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

<b>murs</b>	bois; planches verticales
<b>fondations</b>	inconnu
<b>toiture</b>	tôle ondulée
<b>forme de toiture</b>	à double pente

---

## COMMENTAIRES

Ces deux bâtiments sont situés derrière la maison à une très bonne distance. Il est possible qu'à l'origine ces deux grange-étables formaient un ensemble avec celle du 3 rang Saint-André. Le chemin de fer passe tout près de ces granges-étables.



### description photo 1

Grange-étable vue du rang Saint-André.Photo 4098



### description photo 2

Un long chemin mène aux deux bâtiments.Photo 4099

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Saint-Philippe  
**type de bâtiment** garage

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 7 rang Saint-André  
**cadastre** 2 426 919 et  
2 426 924  
**bâtiment** annexe  
**période de construction estimée** vers 1930

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois; recouvert de bardeaux d'amiante  
**fondations** ciment  
**toiture** bardeaux d'asphalte  
**forme de toiture** à double pente

---

## COMMENTAIRES

Ce garage double ne semble pas avoir été modifié. Les deux portes de garage sont d'origine. Il est situé à gauche de la maison.



**description photo 1**  
Garage. Photo 4095

**description photo 2**

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Candiac  
**type de bâtiment** grange-étable

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 300 rue Dauphiné **cadastre** 228-17  
**bâtiment** granges transformée en maison  
**période de construction estimée** vers 1920-1940

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois; revêtement en planches verticales  
**fondations** inconnu  
**toiture** tôle ondulée  
**forme de toiture** double pente

---

## COMMENTAIRES

Ces granges-étables semblent avoir été transformées en habitations(?). Un bâtiment en appenti semble réunir les deux granges. Cet ensemble est situé très près de l'autoroute 30 et est bien visible de l'autre côté de l'autoroute. L'environnement de ces bâtiments sont tous des maisons de construction très récentes. Des fenêtres récentes ont été ajoutées.



**description photo 1**

Vue de la rue Daupiné. Photo 4108.



**description photo 2**

Vue de la rue de Dauville. Photo 4109.

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Candiac  
**type de bâtiment** maison

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 501 Jean-Leman **cadastre** 2 092 660  
**bâtiment** maison principale  
**période de construction estimée** vers 1920

---

## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** brique  
**fondations** ciment  
**toiture** en bardeaux d'asphalte  
**forme de toiture** à quatre versants

---

## COMMENTAIRES

Les perrons du rez-chaussée et celui de l'étage sont récents. Les fenêtres sont d'origine. L'environnement est très boisé. Forme un ensemble avec la grange-étable située à droite de la maison.



**description photo 1**

Vue latérale. Photo 4115



**description photo 2**

Façade. Photo 4116.

# Inventaire pour évaluation patrimoniale pour le prolongement de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac

---

**municipalité** Candiac  
**type de bâtiment** annexe

---

## IDENTIFICATION

**adresse** 501 Jean-Leman **cadastre** 2 092 660  
**bâtiment** grange-étable  
**période de construction estimée** vers 1920

---


## REVÊTEMENT ET TOITURE

**murs** bois; planches verticales  
**fondations**  
**toiture** en tôle ondulée  
**forme de toiture** à double versant

---

## COMMENTAIRES

En très mauvais état. Le bâtiment est sur le point de s'écrouler. La grange-étable est située dans un boisée à droite de la maison. Il n'est pas facile de voir ce bâtiment du chemin. Le bâtiment est perpendiculaire au chemin et situé très près du chemin.



### description photo 1

Vue du chemin de Jean-Leman. Photo 4117



### description photo 2

Vue du chemin Jean-Leman. Photo 4118