

**SITES À POTENTIEL D'AMÉLIORATION EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE (TRAVAUX TERMINÉS)
2020-2021**

Direction générale territoriale	Municipalité	Route	Localisation	Description des travaux	Stade des travaux
Abitibi-Témiscamingue	Val-d'Or	397	Courbe près de l'entreprise Les œufs d'Or inc.	Correction de dévers	Terminé
Centre-du-Québec	Plessisville	116	Intersection de la route 116 et de la rue Hébert	Réaménagement géométrique de l'intersection et installation de feux de circulation	Terminé
Chaudière-Appalaches	Lévis	20 / 171	Intersection de la route Lagueux et des bretelles de l'autoroute 20 en direction est	Reconstruction d'un pont et réaménagement géométrique de l'intersection	Terminé
Chaudière-Appalaches	Lévis	86486	Chemin Olivier, entre la route Lagueux et les bretelles de l'autoroute 20 en direction ouest	Ajout d'une voie de circulation en direction est	Terminé
Chaudière-Appalaches	Scott	171 / 173	Intersection des routes 171 et 173	Installation de feux de circulation	Terminé
Estrie	Shefford	112	Intersection de la route 112 et des chemins Saxby Nord et Saxby Sud	Réaménagement géométrique de l'intersection	Terminé
Laurentides - Lanaudière	Labelle	117	Courbe en dévers sur la route 117, au kilomètre 148	Correction de dévers	Terminé
Mauricie	La Tuque	155	De part et d'autre du pont du ruisseau Beauce, au kilomètre 107	Reconstruction du profil rural	Terminé
Outaouais	Gatineau	50	De la fin de l'autoroute à quatre voies jusqu'à la courbe de l'échangeur Doherty	Installation d'une glissière de sécurité	Terminé