


# Échangeur Iberville



## Échangeur Iberville

Problématique : échangeur complet existant à 1,4 km

➤ Solution recommandée : deux échangeurs partiels



- Bonne continuité avec la route 133
- S'éloigne de 2 secteurs résidentiels
- Piste cyclable demeure
- Enlèvement courbe 3ème rang
- Ne modifie pas la fonction du 3ème rang



- Desserte secteur industriel inchangée
- Acquisition de terrains pour les bretelles Grande-Ligne

