

**Tableau 15.8** Activités disponibles par élément

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Cours d'eau et remblai	Cours d'eau	1018	Enlèvement de débris du cours d'eau	heure
		3011	Enrochement	unité
		3012	Correction du cours d'eau	---
	Remblai	1071	Enlèvement de végétation	unité
		3021	Stabilisation de remblai	---
		3023	Réparation de remblai	m <sup>2</sup>
	Protection de talus	3022	Protection de talus	m <sup>2</sup>
Protection du lit	3011	Enrochement	unité	
Culée	Fondation	3021	Stabilisation de remblai	---
		3023	Réparation de remblai	m <sup>2</sup>
		3031	Consolid. sacs sable-ciment/empier.	unité
		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité
		3033	Consolidation de pieu	unité
		3034	Réparation de semelle	m <sup>2</sup>
		3035	Stabilisation de fondation	---
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
Culée	Mur de front	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2311	Rechargement de caisson en bois	unité
		2312	Consolidation de caisson en bois	unité
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>
		3113	Réparation de béquille en béton	m <sup>2</sup>
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3311	Remplacement de caisson en bois	m
		3312	Remplacement de banc en bois	m
		3315	Réparation de banc en bois	unité
		3411	Rép. unité de fondation maçonnerie	---
Culée	Colonnes	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>
		3113	Réparation de béquille en béton	m <sup>2</sup>
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3211	Réparation de banc en acier	---
		3212	Réparation de béquille en acier	---
		3312	Remplacement de banc en bois	m
		3315	Réparation de banc en bois	unité

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Culée	Chevêtre	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2201	Serrage de boulons	unité
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3211	Réparation de banc en acier	---
		3315	Réparation de banc en bois	unité
Culée	Garde-grève	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2312	Consolidation de caisson en bois	unité
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
Culée	Bloc d'assise	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3042	Réparation/modification des blocs assise	unité
Culée	Corbeau	3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3316	Remplacement corbeau en bois	unité
	Appareil d'appui	3043	Réparation d'appareil d'appui	unité
		3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité
		3045	Répar. appareil appui à rouleaux	unité
		3046	Rempl. appareil appui à rouleaux	unité
	Butoir	3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	--
Culée	Mur d'aile / en retour	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2311	Rechargement de caisson en bois	unité
		2312	Consolidation de caisson en bois	unité
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3311	Remplacement de caisson en bois	m
3411	Rép. unité de fondation maçonnerie	---		

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Culée	Assise	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3211	Réparation de banc en acier	---
		3314	Rép./rempl. d'assise caisson bois	unité
Pile	Fondation	3031	Consolid. sacs sable-ciment/empier.	unité
		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité
		3033	Consolidation de pieu	unité
		3034	Réparation de semelle	m <sup>2</sup>
		3035	Stabilisation de fondation	---
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
Pile	Fût	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
		2201	Serrage de boulons	unité
		2311	Rechargement de caisson en bois	unité
		2312	Consolidation de caisson en bois	unité
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3112	Réparation de pile en béton	m <sup>2</sup>
		3113	Réparation de béquille en béton	m <sup>2</sup>
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
		3311	Remplacement de caisson en bois	m
		3411	Rép. unité de fondation maçonnerie	---
Pile	Colonnes/banc	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
		2201	Serrage de boulons	unité
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3112	Réparation de pile en béton	m <sup>2</sup>
		3113	Réparation de béquille en béton	m <sup>2</sup>
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
		3211	Réparation de banc en acier	---
		3212	Réparation de béquille en acier	---
		3312	Remplacement de banc en bois	m
		3315	Réparation de banc en bois	unité

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Pile	Chevêtre	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2201	Serrage de boulons	unité
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
		3112	Réparation de pile en béton	m <sup>2</sup>
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3211	Réparation de banc en acier	---
		3315	Réparation de banc en bois	unité
Pile	Bloc d'assise	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3042	Réparation/modification bloc assise	unité
Pile	Corbeau	3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3316	Remplacement corbeau en bois	unité
	Appareil d'appui	3043	Réparation d'appareil d'appui	unité
		3044	Remplacement d'appareil d'appui	unité
		3045	Répar. appareil appui à rouleaux	unité
		3046	Rempl. appareil appui à rouleaux	unité
	Butoir	3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---
Pile	Assise	1017	Nettoyage d'unité de fondation	unité
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3112	Réparation de pile en béton	m <sup>2</sup>
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
		3211	Réparation de banc en acier	---
		3314	Rép./rempl. d'assise caisson bois	unité
Platelage	Surface de roulement	1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1013	Balayage de chaussée	m
		1041	Resurfaçage de l'enrobé	m <sup>2</sup>
		1042	Scellement fissures de l'enrobé	m
		2333	Signalisation pour plancher en bois	unité
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
		3067	Réfection de l'enrobé	m <sup>2</sup>
		3331	Remplacement de plancher en bois	m <sup>2</sup>
		3334	Réparation de plancher en bois	m <sup>2</sup>

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Platelage	Système de drainage	1014	Nettoyage de drains	unité
		1015	Nettoyage du système de drainage	unité
		3062	Modification de drains	unité
		3063	Réfection du système de drainage	unité
Platelage	Côté extérieur	1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m <sup>2</sup>
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3134	Réfection côté extérieur de dalle	m
		3136	Réparation côté extérieur de dalle	m
Platelage	Platelage	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		1013	Balayage de chaussée	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure
		1082	Sécurisation de dessous de tablier	m <sup>2</sup>
		2131	Réparation temporaire de dalle	heure
		2331	Fixation de traverses en bois	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3131	Répar. dalle sur poutres et épaisse	m <sup>2</sup>
		3132	Répar. dessous dalle épaisse	m <sup>2</sup>
		3135	Répar. hourd. sup. pout.-cais. bét.	m <sup>2</sup>
		3231	Réparation de caillebotis	m <sup>2</sup>
		3232	Remplacement de caillebotis	m <sup>2</sup>
		3331	Remplacement de plancher en bois	m <sup>2</sup>
		3332	Remplacement de platelage en bois	m <sup>2</sup>
		3333	Rempl. platelage lamelles de bois	m <sup>2</sup>
		3334	Réparation de plancher en bois	m <sup>2</sup>
		3337	Ajout de traverses en bois	unité

<b>Poutre à âme plein / poutre-caisson</b>	Poutre	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1016	Nettoyage intérieur poutre caisson	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure
		2201	Serrage de boulons	unité
		3063	Réfection du système de drainage	unité
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3122	Répar. extrém. poutre en béton	unité
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3124	Répar. poutre béton précontraint	m
		3125	Répar. poutre-cais. en béton	m <sup>2</sup>
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3322	Répar./rempl. pout./diaph. bo. lam.	m
	Diaphrag. ext. int. ptes caissons	1016	Nettoyage intérieur poutre caisson	m
		2201	Serrage de boulons	unité
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3125	Répar. poutre-cais. en béton	m <sup>2</sup>
3126		Réf. de diaphragme en béton	unité	
3201		Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité	
3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---		
<b>Poutres triangulées</b>	Corde supérieure	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité
		3341	Rép. corde poutre triangulée bois	m
	Corde inférieure	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité
		3341	Rép. corde poutre triangulée bois	m
	Montant / poteau	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité
		3342	Rép. poteau poutre triangulée bois	unité
	Diagonale	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité
		3343	Rép. diagonale poutre triang. bois	unité
	Assemblages	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m
		2201	Serrage de boulons	unité
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ	
Arc	Arc	1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m	
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>	
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
		3123	Obturation fissures par injection	m	
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m <sup>2</sup>	
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité	
	Membrure supérieure	1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité	
	Tirant	1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>	
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m <sup>2</sup>	
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité	
	Suspenes / montants	1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m	
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>	
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m <sup>2</sup>	
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité	
	Diagonales	1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		3222	Rempl. membrure pout. triang. acier	unité	
	Assemblages	1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		1012	Nettoyage du dessus de tablier	m	
		2201	Serrage de boulons	unité	
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité	
	Arc à tympans rigides	Tympan	1011	Nettoyage sous le tablier	m
			1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
1062			Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
1081			Enlèvement de fragments de béton	heure	
3127			Répar. éléments d'arc en béton armé	m <sup>2</sup>	
Fondation		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité	
		3034	Réparation de semelle	unité	
Voûte		1011	Nettoyage sous le tablier	m	
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>	
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure	
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m	
		3127	Répar. éléments d'arc en béton armé	m <sup>2</sup>	

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ	
Pont suspendu	Massifs d'ancrage	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>	
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---	
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>	
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité	
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m	
		3123	Obturation fissures par injection	m	
	Chambres d'épanouiss. des câbles	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>	
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>	
		2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---	
		3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---	
		3110	Répar./réfect. unité fondat. béton	---	
		3111	Réparation de culée en béton	m <sup>2</sup>	
		3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité	
	Câbles porteurs et accessoires	Câbles porteurs et accessoires	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
		Suspenes et accessoires	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
		Bras d'articulation	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
		Butoirs	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
		Stabilisateurs transversaux	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
	Pont à haubans	Haubans et accessoires	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
		Sabots d'attache des torons	2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---
			3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---
Bras d'articulation		2001	Ent. éléments pont suspendu/hauban	---	
		3001	Rép./rempl. élém. pont susp./hauban	---	
Pont couvert	Tirants	3344	Ajustement/remplacement de tirants	unité	
	Lambris	3347	Rép./rempl. du lambris	m <sup>2</sup>	
		3348	Peinturage du lambris	m <sup>2</sup>	
		3346	Rép./rempl. de la tôle de toiture	m <sup>2</sup>	

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Structure de tablier	Entretoises	1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1081	Enlèvement de fragments de béton	heure
		2201	Serrage de boulons	unité
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
		3121	Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
		3123	Obturation fissures par injection	m
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3321	Rempl. entretoise/longeron en bois	unité
		Longerons	1011	Nettoyage sous le tablier
	1081		Enlèvement de fragments de béton	heure
	2201		Serrage de boulons	unité
	3201		Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
	3121		Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
	3123		Obturation fissures par injection	m
	3221		Rép./rempl. d'élément en acier	---
	3321		Rempl. entretoise/longeron en bois	unité
	3323		Ajout de longerons en bois	unité
	Contreventements	Contreventements	1011	Nettoyage sous le tablier
2201			Serrage de boulons	unité
3065			Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
3121			Rép. de poutre/diaph. béton armé	m
3201			Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
3221			Rép./rempl. d'élément en acier	---
3224			Ajout diaph./contr. pont acier-bois	unité
3345			Rép./rempl. contreventement bois	unité
Portique d'extrémité		2201	Serrage de boulons	unité
		3065	Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3223	Rehaus. portiq. pout. triang. acier	unité
		3345	Rép./rempl. contreventement bois	unité
		3347	Rép./rempl. du lambris	m <sup>2</sup>
Diaphragmes		1011	Nettoyage sous le tablier	m
		1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2201	Serrage de boulons	unité
		3065	Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
		3121	Répar. poutre/diaph. en béton armé	m
		3126	Réf. de diaphragme en béton armé	unité
		3201	Rép./rempl. d'assemblage en acier	unité
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
	3224	Ajout diaph./contr. pont acier-bois	unité	
	3322	Répar./rempl.pout./diaph. bo. lam.	m	

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Joints	Élément en élastomère	1031	Rempl. garnit. encl. joint tablier	m
		2053	Déblochage d'un joint de tablier	unité
		3054	Étanchement d'un joint longitudinal	m
	Épaulements	2051	Correct. épaulement joint tablier	m
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
	Autres éléments	2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure
		2053	Déblochage d'un joint de tablier	unité
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
		3050	Rempl./modif. joint de tablier	---
		3051	Remplacement d'un joint de tablier	m
		3052	Joint dalle sur culée	m
		3053	Élimin. joint de tablier à une pile	m
	3054	Étanchement d'un joint longitudinal	m	
Chasse-roue / trottoir	Trottoir	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
		3061	Rép trot. ch-roue bande méd. béton	m <sup>2</sup>
	Chasse-roue	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
		3061	Rép trot. ch-roue bande méd. béton	m <sup>2</sup>
		3221	Rép./rempl. d'élément en acier	---
		3335	Rempl. de chasse-roue en bois	m
	Bande médiane	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
3061		Rép trot. ch-roue bande méd. béton	m <sup>2</sup>	
Dispositif de retenue	Glissière	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2071	Consolidation de glissière	m
		3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement de glissière	m
	Glissière médiane	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		2071	Consolidation de glissière	m
		3071	Réparation de glissière	m
		3073	Remplacement de glissière	m
	Garde-fous	2071	Consolidation de glissière	m
		3071	Réparation de glissière	m
3073		Remplacement de glissière	m	

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Protection contre la corrosion	Acier structural - unité de fondation	1051	Peinture par retouches	m <sup>2</sup>
		1052	Peinture par zones	m <sup>2</sup>
		3065	Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
	Acier structural - tablier	1051	Peinture par retouches	m <sup>2</sup>
		1052	Peinture par zones	m <sup>2</sup>
		3065	Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
	Acier structural - poutre triangulée/arcs	1051	Peinture par retouches	m <sup>2</sup>
		1052	Peinture par zones	m <sup>2</sup>
		3065	Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
Approches	Transition de la chaussée	1042	Scell. fissures de l'enrobé	m
		2011	Rép./rempl. panneaux relatifs à la sécurité	unité
		2012	Rép./rempl. panneaux relatifs à la capacité	unité
		3005	Pose/réparation d'un gabarit	unité
		3026	Rapiéçage à l'enrobé	m <sup>2</sup>
		3027	Rapiéçage au matériau granulaire	m <sup>2</sup>
		3061	Rép trott. ch-roue bande méd. béton	m <sup>2</sup>
		3066	Correction du profil à l'approche	unité
	Système de drainage	1015	Nettoyage du système de drainage	unité
		3068	Aménagement de l'approche	---
	Glissière	3071	Réparation de glissière	m
		3072	Raccordement glissière à l'approche	unité
		3074	Répar./rempl. glissière à l'appro.	m
Escalier (passerelle)	3069	Répar./remplac. d'escaliers	unité	
Ponceaux	Mur de tête	3094	Rép./rempl. élém. ent./sortie ponc.	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
	Mur d'aile	3094	Rép./rempl. élém. ent./sortie ponc.	unité
		3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m
	Mur parafouille	3094	Rép./rempl. élém. ent./sortie ponc.	unité
	Défecteur et/ou piège à débris	3094	Rép./rempl. élém. ent./sortie ponc.	---
	Fondation	1071	Enlèvement de végétation	unité
		3023	Réparation de remblai	m <sup>2</sup>
		3031	Consolid. sacs sable-ciment/empiér.	unité
		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité
		3034	Réparation de semelle	unité
	Radier	3091	Répar. de ponceau en béton armé	m <sup>2</sup>
		3092	Réparation de ponceau en acier	---
	Naiss. voûte/coins infér.	3091	Répar. de ponceau en béton armé	m <sup>2</sup>
		3092	Réparation de ponceau en acier	---
		3123	Obturation fissures par injection	m
	Mur/dessous de la dalle/voûte	3091	Répar. de ponceau en béton armé	m <sup>2</sup>
		3092	Réparation de ponceau en acier	---
		3123	Obturation fissures par injection	m

GRPE	ÉLÉMENT	# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
Murs de soutènement	Fondation	3031	Consolid. sacs sable-ciment/empier.	unité
		3032	Consolid. fond. par ajout béton	unité
		3034	Réparation de semelle	unité
		3035	Stabilisation de fondation	---
	Mur	1061	Imperméab. surfaces de béton	m <sup>2</sup>
		1062	Recouvrement avec enduit de surface	m <sup>2</sup>
		3081	Réparation mur de soutènement béton	m <sup>2</sup>
		3082	Rép. mur soutènement maçonnerie	---
3084		Rép. - autres murs de soutènement	---	
	3115	Répar. fissure unité fond. en béton	m	
Aut. murs	Fondation	3034	Réparation de semelle	unité
	Mur	3083	Réparation - autres types de mur	---

### Activité globale pour la structure

# ACT.	DESCRIPTION	UNITÉ
2011	Rép./rempl. panneaux relatifs à la sécurité	unité
2012	Rép./rempl. panneaux relatifs à la capacité	unité
2052	Correct. élém. acier joint tablier	heure
3005	Pose/réparation d'un gabarit	unité
3022	Protection de talus	m <sup>2</sup>
3042	Réparation/modification des blocs assise	unité
3044	Remplacement d'appareil d'appui	uni
3050	Rempl./modif. joint de tablier	---
3052	Joint dalle sur culée	m
3053	Élimin. joint de tablier à une pile	m
3062	Modification de drains	unité
3067	Réfection de l'enrobé	m <sup>2</sup>
3065	Peinturage charpente métallique	m <sup>2</sup>
3068	Aménagement de l'approche	---
3073	Remplacement de glissière	m
3074	Répar./rempl. glissière à l'appro.	m
3094	Rép./rempl. élém. ent./sortie ponc.	unité
3114	Réf. d'élém. unité fondation béton	unité
3126	Réf. de diaphragme en béton	unité
3224	Ajout diaph./contr. pont acier-bois	unité
3335	Rempl. de chasse-roue en bois	m