




Étude d'impact sur l'environnement
RÉAMÉNAGEMENT DES ROUTES 232 ET 295
 SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC

LOCALISATION DES ACCIDENTS



Figure 3



NO	DÉTAILS SUR LES ACCIDENTS	ANNÉE
1	Véhicule a frappé un chevreuil	98-05-23
2	Véhicule a frappé un chevreuil	99-09-13
3	Véhicule a frappé un orignal	00-06-25
4	Véhicule impliquant 2 tracteurs routiers et une automobile	99-02-10
5	Véhicule a frappé une pancarte indiquant une courbe prononcée	99-12-04
6	Véhicule a frappé une pancarte indiquant une courbe prononcée	99-11-17
7	Accident impliquant tracteur routier	98-11-02
8	Accident impliquant tracteur routier	00-11-20
9	Accident impliquant un autobus scolaire	99-01-15
10	Véhicule a frappé un chevreuil	99-12-10
11	Véhicule a frappé un chevreuil	99-11-25
A	Cause inconnue	1998-1999