



Photo n° 1. Tranchée TE-08-10, remarquer la pierre concassée abondante à proximité du tunnel ferroviaire.



Photo n° 2. Tranchée TE-08-19, résidus de combustion noirâtres avec fragments de brique.



Photo n° 3. Tranchée TE-08-20, pierre concassée présente à la surface avec un peu de résidus de combustion noirâtre.



Photo n° 4. Tranchée TE-08-20, horizon de tourbe.



Photo n° 5. Tranchée TE-08-20, marne et argile grise.



Photo n° 6. Tranchée TE-08-20, unité fluvio glaciaire.



Photo n° 7. Tranchée TE-08-21, marne, noter faible irisation sur l'eau.