


FICHE D'INSPECTION ANNUELLE

Numéro de structure : **15418**

Date de l'inspection : 2010-08-26

Route :	Autoroute 720	Type de structure :	94 - Tunnel
Obsctacle :	Rues locales	Niveau de structure :	1
Municipalité :	Montréal	An. const. :	1985
Site :		Resp. gestion :	10 - MTQ
Orientation :	Est-Ouest	X : 522223,7220	Y : 174549,4080
Point de repère :	Est vers Repentigny	Lat : 45,511561	Long : -73,554854

ÉLÉMENTS PARTICULIERS À VÉRIFIER

Affichage :	Sur place :	Recommandé :
		
Liste faite dans le rapport de SNC-Lavalin.		

SUIVI DES ÉLÉMENTS PARTICULIERS À VÉRIFIER

AUTRES DÉFAUTS OBSERVÉS

Rien de particulier à signaler.
Vérifier la solidité des tuiles. (1 fois/an)


Nom des inspecteurs : Mathieu Robichaud t.t.p

2010-08-26

Patrick Chan-Hine t.t.p

DATE

Signature ingénieur responsable : _____



2010-08-31

Adrian Soimu ing.

DATE

FICHE D'INSPECTION ANNUELLE

Numero de structure : **15418**

Date de l'inspection : 2010-08-26

No	Éléments	OUI	NON
----	----------	-----	-----