



FIGURE 4.7 :
Caractérisation du climat sonore
le long de l'actuelle route 131 selon l'étude de 1997



LIMITES

 Limite de la zone d'étude

CARACTÉRISTIQUES SONORES EN 1997

 Point de mesures de bruit*
 Isocontours de bruit (dBA) sur la route 131 actuelle

INFRASTRUCTURES

 Voie de contournement projetée*
 Voie ferrée

* La voie de contournement n'est montrée qu'à titre indicatif. Cela permet de localiser les points de mesure de bruit utilisés par rapport à son tracé. Ces points ont servi à la fois pour caractériser le climat sonore en bordure de l'actuelle route 131 et le long du contournement projeté.

Source : Décibel Consultants Inc., Novembre 1997.
 Photos aériennes 1:15 000, 11 juillet 1997, mises à jour avec orthophotographies de 2002 (1: 2500 et 1:5 000).

Octobre 2003

