



**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION DE
L'ANCIENNE COUR DE TRIAGE TURCOT
SECTEUR DE LA ROTONDE**

(Volume 2 : Annexes)

OCTOBRE 2016

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION DE
L'ANCIENNE COUR DE TRIAGE TURCOT
SECTEUR DE LA ROTONDE**

(Volume 2 : Annexes)

Rapport présenté au :

**MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC**

N° de contrat : 1104-13-AD06

Titulaire du permis de recherche archéologique (14-VILJ-08) : Josée Villeneuve

Rapport préparé par :

Yanik Blouin

Patrimoine Experts S.E.N.C.

Succursale : 1523, rue Frédéric-Moisan, Québec (Québec) G2G 1X7

Téléphone : 418-914-9487

Siège social : 1013, rue Laurent-Leroux, L'Assomption (Québec) J5W 6H5

Téléphone : 450-589-4284, Télécopieur : 450-713-0540

Adresse de courriel : patrimoine_experts@videotron.ca

Octobre 2016

LISTE DES ANNEXES


ANNEXE 1	PROFIL STRATIGRAPHIQUE DU SITE
ANNEXE 2	FICHES TECHNIQUES
ANNEXE 3	CATALOGUE PHOTO
ANNEXE 4	PLANCHES CONTACT

Photos de la page couverture :

- 1- Vue de l'intérieur de la rotonde, avec le système de pont tournant, 1943. (Coll. CN, Musée des Sciences et technologies du Canada, image CN004205).
- 2- Dégagement de la fosse du pont tournant, vue vers le sud-est (PATR14N09-203)

ANNEXE 1

PROFIL STRATIGRAPHIQUE DU SITE




ANNEXE 2

FICHES TECHNIQUES

Secteur 7

8 octobre 2014

Croquis partie nord




Scale: 1 square = _____

Secteur 7

8 oct. 2014

Croquis partie sud



Scale: 1 square = _____

Retour en la Rue

Secteur 7

8 oct. 2014

1A Regroupement de l'ensemble
des piliers de soutènement
situés sous le support circulaire du
mécanisme de rotation.

Secteur 7

8 oct. 2014

1B Regroupement de l'ensemble
des segments du support circulaire
du mécanisme de rotation.

Secteur 7

8 oct. 2014

1C] Présentation de différentes plaques d'acier associées aux segments du support circulaire du mécanisme de rotation.

Secteur 7

8 oct. 2014

1D] Dalle de béton couvrant l'ensemble de la surface intérieure de la rotonde, centrée par les segments du support circulaire.

La dalle présente une pente vers le centre, puis remonte au pied de la base de béton du mécanisme central, qu'elle semble recouvrir.

Secteur 7

8 oct. 2014

Liste des numéros de structures

1 → Support de rail du pont pivotant

1A Piliers de soutènement

1B Segments du support de rail

1C Enregistrement de plaques d'acier

1D dalle de béton placée au centre de la structure

1E Base de béton du mécanisme de rotation

2 → Différentes stratigraphies associées au mécanisme de la rotonde

ANNEXE 3

CATALOGUE PHOTO

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
1	16/09/2014	1A	Structures de béton dégagées à l'extrémité sud	S-E
2	16/09/2014	1A	Structures de béton dégagées à l'extrémité sud	S-E
3	16/09/2014	1A	Structures de béton dégagées à l'extrémité sud	S
4	16/09/2014	1A	Structures de béton dégagées à l'extrémité sud	E
5	16/09/2014	1A	Structures de béton dégagées à l'extrémité sud	E
6	16/09/2014	1A	Structures de béton dégagées à l'extrémité sud	E
7	16/09/2014	1A	Excavations vers le nord-est	N-E
8	16/09/2014	1A	Profilage du talus	N-E
9	16/09/2014	1A	Profilage du talus	S-E
10	16/09/2014	1A	Profilage du talus et structures de l'extrémité sud	S-E
11	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	N-E
12	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	N-E
13	16/09/2014	1F	Vue panoramique du dégagement mécanique	E
14	16/09/2014	1F	Vue panoramique du dégagement mécanique	E
15	16/09/2014	1F	Vue panoramique du dégagement mécanique	E
16	16/09/2014	1F	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-E
17	16/09/2014	1F	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-E
18	16/09/2014	1F-2D	Vue générale	N
19	16/09/2014	2A	Vue générale	S-E
20	16/09/2014	2A	Vue générale	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
21	16/09/2014	2A	Vue panoramique du dégagement mécanique	S
22	16/09/2014	2A	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
23	16/09/2014	2A	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
24	16/09/2014	2A	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
25	16/09/2014	2A	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
26	16/09/2014	2A	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
27	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	O
28	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	O
29	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	O
30	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
31	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
32	16/09/2014	2D	Vue panoramique du dégagement mécanique	S-O
33	17/09/2014	1A	Excavations vers le nord-est	N-E
34	17/09/2014	1A	Excavations vers le nord-est	E
35	17/09/2014	1A	Excavations vers le nord-est	E
36	17/09/2014	1A	Excavations vers le nord-est	E
37	17/09/2014	1A	Excavations vers le nord-est	N-E
38	17/09/2014	1A301	Dégagement mécanique de structures de béton	N
39	17/09/2014	1A301	Dégagement mécanique de structures de béton	O
40	17/09/2014	1A301	Dégagement mécanique de structures de béton	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
41	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N-E
42	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N-E
43	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N-E
44	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N-E
45	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N-E
46	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N-E
47	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N
48	17/09/2014	1A301	Détail des murs des caissons de support de la dalle	N
49	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	N-E
50	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	N-E
51	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	N-E
52	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	E
53	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	N
54	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	S-E
55	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	S-E
56	17/09/2014	1A301	Base du mur de caisson	S-E
57	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	E
58	17/09/2014	1A301	Détail d'un mur de caisson	N-E
59	17/09/2014	1A301	Dégagement d'un groupe de caisson	S-E
60	17/09/2014	1A303	Dégagement d'un groupe de caisson	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
61	17/09/2014	1A303	Dégagement d'un groupe de caisson	N-E
62	17/09/2014	1A303	Dégagement d'un groupe de caisson	N-E
63	17/09/2014	1A303	Dégagement d'un groupe de caisson	N-E
64	17/09/2014	1A303	Dégagement d'un groupe de caisson	E
65	17/09/2014	1A303	Armature de métal	E
66	17/09/2014	1A303	Structure de bois	N
67	17/09/2014	1A303	Structure de bois	N
68	17/09/2014	1A303	Structure de bois	N
69	18/09/2014	2D301	Segment du périmètre de la fosse du pont tournant	S-E
70	18/09/2014	2D301	Segment du périmètre de la fosse du pont tournant	E
71	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
72	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
73	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
74	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
75	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
76	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
77	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
78	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
79	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
80	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
81	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
82	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
83	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
84	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
85	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
86	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
87	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
88	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
89	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
90	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
91	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
92	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S
93	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
94	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
95	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
96	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
97	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
98	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
99	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
100	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
101	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
102	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
103	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
104	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
105	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
106	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
107	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
108	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
109	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
110	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
111	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
112	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
113	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
114	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
115	19/09/2014	2D301	Plaques de support de rail, vue oblique vers le sud-ouest	S-O
116	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
117	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
118	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
119	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
120	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
121	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
122	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
123	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
124	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
125	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
126	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
127	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
128	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
129	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S
130	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
131	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
132	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
133	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
134	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
135	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
136	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
137	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
138	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
139	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
140	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
141	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
142	19/09/2014	2D301	Bordure supérieure du périmètre de la fosse, vue oblique	S-E
143	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
144	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
145	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
146	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
147	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
148	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
149	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
150	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
151	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
152	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
153	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
154	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
155	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
156	19/09/2014	2D301	Parement intérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
157	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
158	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
159	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
160	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
161	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S
162	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
163	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
164	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
165	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
166	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
167	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
168	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
169	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
170	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
171	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
172	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	S-E
173	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
174	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
175	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
176	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
177	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
178	19/09/2014	2D301	Base intérieure du périmètre de la fosse, vue horizontale	E
179	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	O
180	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
181	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	O
182	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	O
183	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	O
184	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
185	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
186	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
187	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
188	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
189	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
190	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
191	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
192	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
193	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
194	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
195	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
196	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
197	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
198	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
199	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
200	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
201	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
202	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
203	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
204	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
205	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
206	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
207	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
208	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
209	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
210	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
211	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
212	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
213	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
214	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
215	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
216	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
217	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
218	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	O
219	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	O
220	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
221	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
222	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
223	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
224	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
225	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
226	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
227	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
228	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
229	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
230	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
231	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
232	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
233	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
234	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
235	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
236	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
237	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
238	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
239	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	O
240	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
241	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	N-O
242	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	N-O
243	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S-O
244	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S
245	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S
246	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S
247	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	E
248	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	E
249	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	E
250	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
251	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
252	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
253	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
254	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
255	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
256	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S
257	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S
258	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	E
259	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	E
260	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
261	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
262	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
263	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
264	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
265	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
266	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
267	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
268	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S
269	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S
270	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
271	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
272	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
273	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
274	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
275	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
276	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
277	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
278	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
279	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
280	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
281	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
282	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
283	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
284	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
285	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
286	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
287	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
288	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
289	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
290	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
291	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
292	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
193	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
194	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
195	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
196	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
197	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
198	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
199	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
200	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
201	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
202	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
203	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
204	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
205	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
206	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 1)	N-O
207	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	O
208	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	O
209	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
210	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
211	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
212	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
213	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
214	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
215	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
216	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
217	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
218	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N-O
219	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
220	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
221	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
222	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 2)	N
223	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
224	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
225	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
226	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
227	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 3)	N-O
228	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	O
229	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	O
230	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	N-O
231	19/09/2014	2D301	Détail extérieur d'une section du périmètre et des piles de soutènement (série 4)	N-O
232	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S-O
233	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S
234	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S
235	19/09/2014	2D301	Vue générale des éléments du périmètre de la fosse	S
236	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	E
237	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	E
238	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	E
239	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
240	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
241	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
242	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
243	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
244	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S-E
245	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S
246	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 1)	S
247	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	E
248	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	E
249	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
250	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
251	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
252	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
253	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
254	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
255	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
256	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S-E
257	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S
258	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des éléments du périmètre, vue oblique (série 2)	S
259	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
260	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
261	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
262	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
263	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
264	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
265	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
266	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	O
267	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
268	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
269	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
270	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
271	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
272	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
273	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
274	19/09/2014	2D301	Parement extérieur du périmètre de la fosse, vue horizontale	N-O
275	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
276	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
277	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
278	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	N-O
279	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O
280	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
281	19/09/2014	2D301	Vue panoramique du parement extérieur de la fosse	0
282	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
283	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
284	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
285	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
286	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
287	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
288	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
289	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
290	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
291	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
292	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
293	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
294	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
295	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
296	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
297	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
298	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
299	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0
300	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-0

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
301	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
302	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
303	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
304	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
305	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
306	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
307	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
308	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
309	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
310	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
311	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
312	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
313	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
314	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
315	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
316	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
317	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S-O
318	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S
319	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S
320	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
321	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S
322	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S
323	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	S
324	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
325	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
326	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
327	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
328	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
329	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
330	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 1)	N
331	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
332	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
333	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
334	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
335	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
336	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
337	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
338	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
339	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S
340	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
341	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
342	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
343	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
344	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
345	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
346	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
347	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
348	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
349	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
350	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
351	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
352	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
353	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
354	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
355	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
356	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
357	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
358	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
359	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E
360	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
361	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
362	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
363	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
364	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
365	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
366	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
367	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 2)	E
368	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
369	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
370	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
371	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
372	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
373	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
374	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
375	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
376	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
377	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
378	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N
379	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
380	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
381	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
382	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
383	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
384	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
385	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
386	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
387	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
388	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
389	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
390	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
391	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
392	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
393	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
394	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
395	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
396	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
397	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
398	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
399	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O
400	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	N-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
401	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
402	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
403	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
404	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
405	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
406	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
407	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
408	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
409	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
410	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
411	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
412	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
413	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
414	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
415	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue perpendiculaire (série 3)	0
416	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
417	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
418	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
419	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
420	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
421	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
422	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
423	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
424	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
425	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
426	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
427	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
428	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
429	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
430	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
431	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
432	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
433	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
434	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
435	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
436	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
437	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
438	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
439	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
440	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
441	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N-E
442	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
443	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
444	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
445	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
446	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
447	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
448	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
449	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
450	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
451	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
452	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 1)	N
453	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 2)	S
454	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 2)	S
455	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 2)	S
456	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 2)	S
457	19/09/2014	2D301	Relevé détaillé des plaques de support de rail, vue oblique (série 2)	S
458	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
459	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
460	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
461	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
462	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
463	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
464	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
465	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
466	19/09/2014	2D301	Vue de détail du remplissage entre deux piles, vue panoramique	N-O
467	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	E
468	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	S
469	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	S-E
470	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	S-E
471	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	S-E
472	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	S-E
473	23/09/2014	1F - 2A	Fin d'excavation de 1F et front construit de 2A	S
474	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
475	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S
476	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S
477	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S
478	23/09/2014	2A300 - 2A311	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
479	23/09/2014	2A300 - 2A311	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
480	23/09/2014	2A300 - 2A311	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
481	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
482	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
483	23/09/2014	2A300 - 2A313	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
484	23/09/2014	2A300 - 2A313	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
485	23/09/2014	2A300 - 2A313	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
486	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
487	23/09/2014	2A300 - 2A315	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
488	23/09/2014	2A300 - 2A315	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
489	23/09/2014	2A300 - 2A315	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
490	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
491	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
492	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
493	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
494	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
495	23/09/2014	2A300	Façade des quais de quelques anciennes stalles d'entretien	S-E
496	23/09/2014	1F - 2A	Vue générale du chantier	S
497	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	S-O
498	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	S-O
499	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	S-O
500	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	S-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
501	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	S-O
502	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
503	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
504	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
505	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
506	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
507	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
508	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	E
509	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	E
510	23/09/2014	1B	Vue générale du chantier	E
511	23/09/2014	1A -1B	Vue générale du chantier	E
512	23/09/2014	1A -1B	Vue générale du chantier	E
513	23/09/2014	1A -1B	Vue générale du chantier	E
514	23/09/2014	1A -1B	Vue générale du chantier	E
515	23/09/2014	1A -1B	Vue générale du chantier	S-E
516	23/09/2014	1A -1B	Vue générale du chantier	S-E
517	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S
518	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S
519	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	N
520	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	N

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
521	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S
522	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S-E
523	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S
524	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S
525	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	S
526	23/09/2014	1B301	Dégagement mécanique de structures de béton	N
527	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
528	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
529	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
530	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
531	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
532	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
533	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
534	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
535	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
536	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
537	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
538	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
539	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
540	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
541	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
542	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
543	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
544	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
545	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
546	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
547	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
548	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
549	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
550	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
551	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
552	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
553	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
554	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
555	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
556	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
557	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
558	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
559	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
560	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
561	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
562	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
563	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
564	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
565	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
566	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
567	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
568	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
569	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
570	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
571	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
572	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
573	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
574	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
575	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
576	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
577	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
578	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
579	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
580	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
581	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
582	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
583	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
584	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
585	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
586	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
587	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
588	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
589	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
590	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
591	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
592	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
593	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
594	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
595	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
596	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
597	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
598	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
599	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
600	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
601	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
602	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
603	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
604	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
605	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
606	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
607	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
608	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
609	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
610	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
611	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
612	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
613	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
614	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
615	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
616	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
617	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
618	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
619	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
620	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
621	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
622	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
623	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
624	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
625	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
626	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
627	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
628	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
629	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
630	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
631	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
632	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
633	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
634	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
635	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
636	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
637	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
638	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
639	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
640	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
641	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
642	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
643	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
644	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
645	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
646	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
647	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
648	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
649	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
650	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
651	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
652	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
653	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
654	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
655	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
656	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
657	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
658	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
659	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
660	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
661	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
662	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
663	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
664	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
665	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
666	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
667	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
668	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
669	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
670	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
671	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
672	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
673	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
674	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
675	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
676	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
677	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
678	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
679	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
680	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
681	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
682	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
683	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
684	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
685	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
686	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
687	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
688	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
689	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
690	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
691	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
692	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
693	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
694	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
695	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
696	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
697	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
698	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
699	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
700	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
701	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
702	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
703	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
704	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
705	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
706	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
707	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
708	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
709	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
710	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
711	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
712	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
713	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
714	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
715	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
716	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
717	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
718	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
719	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
720	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
721	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
722	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
723	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
724	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
725	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
726	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
727	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
728	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
729	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
730	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
731	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
732	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
733	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
734	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
735	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
736	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
737	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
738	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
739	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
740	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
741	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
742	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
743	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
744	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
745	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
746	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
747	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
748	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
749	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	S-E
750	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
751	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
752	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
753	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
754	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
755	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
756	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
757	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
758	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
759	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
760	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
761	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
762	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
763	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
764	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
765	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
766	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
767	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
768	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
769	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
770	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
771	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
772	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
773	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
774	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
775	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
776	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
777	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
778	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
779	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0
780	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	0

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
781	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
782	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
783	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
784	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
785	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
786	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
787	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
788	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
789	23/09/2014	2A	Relevé détaillé de la dalle de béton des stalles, vue perpendiculaire (série 1)	O
790	23/09/2014	2A	Vue générale des structures	E
791	23/09/2014	2A	Vue générale des structures	E
792	23/09/2014	2A	Vue générale des structures	E
793	23/09/2014	2A	Vue générale des structures	E
794	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	N-E
795	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	N-E
796	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	N-E
797	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	E
798	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	E
799	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	E
800	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
801	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	S-E
802	23/09/2014	1F	Vue panoramique de la sous-opération (série 1)	S-E
803	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	N-E
804	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	N-E
805	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	N-O
806	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	N
807	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	N-O
808	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	O
809	23/09/2014	2A	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle (série 1)	N-O
810	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
811	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
812	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
813	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
814	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
815	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
816	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
817	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
818	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
819	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
820	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
821	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
822	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
823	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
824	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
825	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
826	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
827	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
828	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
829	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
830	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
831	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
832	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
833	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
834	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
835	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
836	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
837	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
838	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
839	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
840	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
841	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
842	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N
843	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
844	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
845	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
846	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
847	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
848	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
849	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
850	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
851	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
852	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
853	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
854	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
855	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
856	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
857	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
858	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
859	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
860	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
861	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
862	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
863	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
864	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
865	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
866	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
867	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
868	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
869	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
870	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
871	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
872	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
873	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
874	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
875	23/09/2014	2A300	Relevé détaillée de la ligne de front, vue perpendiculaire (série 1)	N-O
876	24/09/2016	2D301	Vue générale après le démantèlement des structures	N
877	24/09/2016	2D301	Vue générale après le démantèlement des structures	S
878	24/09/2016	2D301	Vue générale après le démantèlement des structures	O
879	24/09/2016	2D301	Vue générale après le démantèlement des structures	O
880	24/09/2016	2D301	Vue générale après le démantèlement des structures	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
881	24/09/2016	2D301	Vue générale après le démantèlement des structures	O
882	24/09/2016	2D301	Extrémité d'un bloc de béton formant le périmètre	O
883	24/09/2016	2D301	Extrémité d'un bloc de béton formant le périmètre	O
884	24/09/2016	2D301	Extrémité d'un bloc de béton formant le périmètre	N-O
885	24/09/2016	2D301	Extrémité d'un bloc de béton formant le périmètre	N
886	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	N
887	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	N
888	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	O
889	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	N-O
890	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	N-E
891	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	N-O
892	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	N-O
893	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	N
894	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	O
895	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	O
896	24/09/2016	1E - 2B	Structures de béton formant la limite entre les deux sous-opérations	O
897	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	S
898	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	S
899	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	S
900	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N08

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
901	24/09/2016	1E	Vue générale de la sous-opération	S-E
902	24/09/2016	1A	Fin des excavation	S-O
903	24/09/2016	1A	Fin des excavation	S-O
904	24/09/2016	1A	Fin des excavation	N-O
905	24/09/2016	1A	Fin des excavation	N-O
906	24/09/2016	1A	Fin des excavation	E
907	24/09/2016	1A	Fin des excavation	E
908	24/09/2016	1A	Fin des excavation	E
909	24/09/2016	1A	Fin des excavation, détail d'armature métallique	S-E
910	24/09/2016	1A	Fin des excavation, détail d'armature métallique	S
911	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	S
912	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	S
913	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	S-E
914	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	E
915	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	E
916	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	S
917	24/09/2016	1B	Vue générale après le démantèlement des structures	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
1	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
2	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
3	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
4	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
5	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
6	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
7	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
8	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
9	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
10	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
11	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
12	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
13	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
14	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
15	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
16	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
17	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
18	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
19	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
20	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
21	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
22	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
23	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
24	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
25	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
26	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
27	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
28	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
29	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
30	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
31	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
32	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
33	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
34	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
35	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
36	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
37	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
38	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
39	2 oct. 2014	2B304	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	N
40	2 oct. 2014	2B300 - 2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
41	2 oct. 2014	2B300 - 2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle	N-E
42	2 oct. 2014	2B300 - 2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle	N
43	2 oct. 2014	2B300 - 2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue en hémicycle	N
44	2 oct. 2014	2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue oblique	N-E
45	2 oct. 2014	2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S-E
46	2 oct. 2014	2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S
47	2 oct. 2014	2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S
48	2 oct. 2014	2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S
49	2 oct. 2014	2B300 - 2B302	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S
50	2 oct. 2014	2B300 - 2B302	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S
51	2 oct. 2014	2B300	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S-O
52	2 oct. 2014	2B302 - 2B304	Vue générale des structures, prise de vue oblique	O
53	2 oct. 2014	2B300	Vue générale des structures, prise de vue oblique	N
54	2 oct. 2014	2B300	Vue générale des structures, prise de vue oblique	N
55	2 oct. 2014	2B300	Vue générale des structures, prise de vue oblique	N
56	2 oct. 2014	2B300	Vue générale des structures, prise de vue oblique	N-E
57	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	S
58	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	S
59	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	S
60	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
61	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	S-E
62	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	E
63	2 oct. 2014	2B300	Éléments de détail de la dalle de béton	E
64	2 oct. 2014	2B1	Localisation d'un relevé stratigraphique	N
65	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	N-O
66	2 oct. 2014	2B3	Localisation d'un relevé stratigraphique	N-O
67	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	S-O
68	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	S-O
69	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	S-O
70	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	S-O
71	2 oct. 2014	2B	Service installé récemment au travers des structures	S-O
72	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	S-O
73	2 oct. 2014	2B2	Localisation d'un relevé stratigraphique	S-O
74	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
75	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
76	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
77	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
78	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
79	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
80	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
81	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
82	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
83	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
84	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
85	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
86	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
87	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
88	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
89	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
90	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
91	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
92	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
93	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
94	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
95	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
96	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
97	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
98	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
99	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
100	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
101	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
102	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
103	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
104	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
105	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
106	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
107	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
108	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
109	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
110	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
111	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
112	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
113	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
114	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
115	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
116	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
117	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
118	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
119	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
120	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
121	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
122	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
123	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
124	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
125	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
126	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
127	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
128	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
129	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
130	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
131	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
132	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
133	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
134	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
135	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
136	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
137	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
138	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
139	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0
140	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	0

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
141	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
142	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
143	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
144	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
145	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
146	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
147	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
148	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
149	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
150	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
151	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
152	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
153	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
154	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
155	2 oct. 2014	2B300	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	O
156	6 oct. 2014	2C301	Vue générale des structures, prise de vue oblique	O
157	6 oct. 2014	2C301	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S
158	6 oct. 2014	2C301	Vue générale des structures, prise de vue oblique	S-E
159	6 oct. 2014	2C301	Vue générale des structures, prise de vue oblique	E
160	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
161	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
162	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
163	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
164	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
165	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
166	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
167	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
168	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
169	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
170	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
171	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
172	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
173	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
174	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
175	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
176	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
177	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
178	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
179	6 oct. 2014	2C301	Relevé détaillé d'une dalle de béton, vue perpendiculaire (série 1)	S
180	6 oct. 2014		Dégagement de la fondation de l'ancien garage	N

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
181	6 oct. 2014		Dégagement de la fondation de l'ancien garage	N
182	6 oct. 2014		Vue générale du chantier	S-E
183	6 oct. 2014		Vue générale du chantier	E
184	6 oct. 2014		Dégagement de la fondation de l'ancien garage	S-E
185	6 oct. 2014		Vue générale du chantier	S-E
186	6 oct. 2014		Vue générale du chantier	S-E
187	6 oct. 2014		Approche des éléments de l'ancienne fosse, du côté ouest	E
188	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	N
189	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	O
190	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	O
191	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	N-O
192	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	O
193	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	O
194	6 oct. 2014		Les couches de démolition comprennent beaucoup de débris de bois	O
195	14 oct. 2014		Vue générale du chantier	S
196	14 oct. 2014		Vue générale du chantier	S
197	14 oct. 2014		Vue générale du chantier	S
198	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S
199	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S
200	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
201	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
202	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
203	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
204	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
205	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
206	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
207	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S-E
208	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S-E
209	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S-E
210	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S-E
211	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S-E
212	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S-E
213	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S-E
214	14 oct. 2014		Vue générale du chantier	S
215	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue générale	S
216	14 oct. 2014	2D	Dégagement de la fosse du pont tournant, vue d'une section	S
217	14 oct. 2014		Vue générale du chantier	S
218	14 oct. 2014	2D306	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	O
219	14 oct. 2014	2D306	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	O
220	14 oct. 2014	2D306	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
221	14 oct. 2014	2D306	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	O
222	14 oct. 2014	2D306	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	S-O
223	14 oct. 2014	2D306	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	S-O
224	14 oct. 2014	2D306	Extrémité d'un bloc de béton formant le périmètre de la fosse du pont tournant	N-O
225	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue oblique	E
226	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue oblique	E
227	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
228	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
229	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
230	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
231	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
232	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
233	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
234	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
235	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
236	14 oct. 2014	2D308	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
237	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
238	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
239	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
240	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
241	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
242	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
243	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
244	14 oct. 2014	2D306	Sommet d'un segment du pont tournant, du côté sud-ouest, vue perpendiculaire	N
245	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
246	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
247	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
248	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
249	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
250	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
251	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
252	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
253	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S
254	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S-O
255	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S-O
256	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S-O
257	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	S-O
258	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	O
259	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	O
260	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
261	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	O
262	14 oct. 2014	2D306 - 2D308	Organisation des éléments de la limite de la fosse, vers le sud-ouest	O
263	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	N-O
264	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	NO
265	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	N
266	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	N-E
267	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	N-E
268	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	N-E
269	14 oct. 2014	2D302	Remblais de débris de bois enlevés à l'intérieur de la fosse	N
270	14 oct. 2014	2D	Vue générale des excavations vers le nord	N
271	14 oct. 2014	2D	Vue générale des excavations vers le nord	N-E
272	14 oct. 2014	2D	Vue générale des excavations vers le nord	N-E
273	14 oct. 2014	2D	Vue générale des excavations vers le nord	N-E
274	14 oct. 2014	2D	Vue générale des excavations vers le nord	N-E
275	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N-E
276	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	E
277	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N-E
278	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N
279	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N
280	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
281	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N-E
282	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	N-E
283	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	E
284	14 oct. 2014	2D308	Parement extérieur de la structure de la fosse, du côté ouest	S-E
285	14 oct. 2014	2D	Sommet d'une pile dégagée partiellement du côté nord-ouest	S-E
286	14 oct. 2014	2D	Sommet d'une pile dégagée partiellement du côté nord-ouest	S-E
287	14 oct. 2014	2D	Sommet d'une pile dégagée partiellement du côté nord-ouest	S-E
288	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	S-E
289	14 oct. 2014	2D	Sommet d'une pile dégagée partiellement du côté nord-ouest	S-E
290	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	E
291	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	N-E
292	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	N
293	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	N
294	14 oct. 2014	2D302	Fin du dégagement mécanique de l'intérieur de la fosse	N-E
295	14 oct. 2014	2D302	Fin du dégagement mécanique de l'intérieur de la fosse	N-E
296	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
297	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
298	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
299	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
300	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
301	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
302	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
303	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
304	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
305	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
306	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
307	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
308	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
309	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
310	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
311	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
312	14 oct. 2014	2D300	Sommet du support du pivot central, vue perpendiculaire (série 1)	N-E
313	14 oct. 2014	2D400	Vue de la plaque sur le sommet du support du pivot central	E
314	14 oct. 2014	2D400	Vue de la plaque sur le sommet du support du pivot central	E
315	14 oct. 2014	2D400	Vue de la plaque sur le sommet du support du pivot central	E
316	14 oct. 2014	2D400	Vue de la plaque sur le sommet du support du pivot central	S-E
317	14 oct. 2014	2D400	Vue de la plaque sur le sommet du support du pivot central	S
318	14 oct. 2014	2D400	Vue de la plaque sur le sommet du support du pivot central	S-E
319	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
320	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
321	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
322	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
323	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
324	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
325	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
326	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
327	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
328	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
329	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
330	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
331	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
332	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
333	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
334	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
335	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
336	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
337	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
338	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
339	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
340	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
341	14 oct. 2014	2D400	Sommet de la plaque d'acier, vue perpendiculaire (série 1)	S
342	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord	N
343	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord	N
344	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord	N
345	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord	N
346	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord	N-O
347	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord	N-O
348	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	N
349	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	N-E
350	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	N
351	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	S
352	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	S-E
353	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	S-E
354	14 oct. 2014	2D302	Puits d'évacuation des eaux de surface	S-E
355	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	N
356	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	N-O
357	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	O
358	14 oct. 2014	2D300	Vue du support du pivot central	N-O
359	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
360	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
361	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
362	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
363	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
364	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
365	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
366	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
367	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
368	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
369	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
370	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
371	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
372	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
373	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
374	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
375	14 oct. 2014	2D308	Détail de plaques métalliques située sur le pourtour de la fosse, du côté ouest	O
376	14 oct. 2014	2D308	Détail d'armature métallique dans les blocs du pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
377	14 oct. 2014	2D308	Détail d'armature métallique dans les blocs du pourtour de la fosse, du côté ouest	S-O
378	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	E
379	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	E
380	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
381	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	N-E
382	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	N-E
383	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	E
384	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	N-E
385	14 oct. 2014	2D304 - 2D306	Détail du pourtour de la fosse, du côté nord-est	N-E
386	14 oct. 2014	2D	Vue panoramique de la fosse (série 1)	S
387	14 oct. 2014	2D	Vue panoramique de la fosse (série 1)	S
388	14 oct. 2014	2D	Vue panoramique de la fosse (série 1)	S
389	14 oct. 2014	2D	Vue panoramique de la fosse (série 1)	S
390	14 oct. 2014	2D	Vue panoramique de la fosse (série 1)	S
391	14 oct. 2014	2D	Vue panoramique de la fosse (série 1)	S
392	14 oct. 2014	2D	Détail du pourtour de la fosse, du côté ouest	S
393	14 oct. 2014	2D	Détail du pourtour de la fosse, du côté ouest	S
394	14 oct. 2014		Excavations à l'ouest de la fosse du pont tournant	S-O
395	14 oct. 2014	2D	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	S-O
396	14 oct. 2014	2D	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	S-O
397	14 oct. 2014	2B300 - 2B302	Vue vers le centre de la fosse, depuis le quai de la sous-opération 2B	S-O
398	14 oct. 2014	2D	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	S-O
399	14 oct. 2014	2D	Vue d'ensemble de la fosse du pont tournant	S-O
400	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
401	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	E
402	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	E
403	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	E
404	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	E
405	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	N-E
406	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	N-E
407	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue panoramique (série 1)	N-E
408	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	N
409	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	N
410	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	N-O
411	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	N-O
412	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	N-O
413	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	O
414	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	O
415	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 2)	O
416	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition	O
417	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 3)	S-O
418	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 3)	S
419	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 3)	S-E
420	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 3)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
421	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition	S-E
422	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 3)	S-E
423	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition	S-E
424	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
425	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N-E
426	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N-E
427	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
428	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
429	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
430	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
431	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
432	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N
433	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N-O
434	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N-O
435	16 oct. 2014	2D300	Support du pont tournant en cours de démolition, vue convergente (série 4)	N-O
436	16 oct. 2014	2D300	Détails d'assemblage ; découpe et soudure du fer	N-E
437	16 oct. 2014	2D300	Détails d'assemblage ; découpe et soudure du fer	N-E
438	16 oct. 2014	2D300	Détails d'assemblage ; découpe et soudure du fer	N-O
439	16 oct. 2014	2D300	Détails d'assemblage ; découpe et soudure du fer	N
440	16 oct. 2014	2D300	Détails d'assemblage ; découpe et soudure du fer	N-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
441	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	N-E
442	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	S-E
443	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	S-E
444	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till	S-E
445	17 oct. 2014	2D	Cote d'altitude du fond (15,80 m)	N
446	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	N
447	17 oct. 2014	2B	Dégagement des sols naturels ; couche de tourbe et d'argile	O
448	17 oct. 2014	2B	Dégagement des sols naturels ; couche de tourbe et d'argile	O
449	17 oct. 2014	2B	Dégagement des sols naturels ; couche de tourbe et d'argile	O
450	17 oct. 2014	2B	Dégagement des sols naturels ; couche de tourbe et d'argile	S-O
451	17 oct. 2014	2B	Dégagement des sols naturels ; couche de tourbe et d'argile	S-O
452	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till	N
453	17 oct. 2014	2D	Talus sud laissé en place à la limite de la décontamination	O
454	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	O
455	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	N-E
456	17 oct. 2014	2D300	Cote d'altitude du fond (14,90 m)	N-E
457	17 oct. 2014	2D	Dégagement des sols naturels ; surface du till - sol contaminé (en gris)	N
458	17 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant	N
459	17 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant	N-E
460	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	N

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
461	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	N
462	21 oct. 2014	2D	Fin des excavations des sols contaminés	S-O
463	21 oct. 2014	2D	Fin des excavations des sols contaminés	N-O
464	21 oct. 2014	1E	Fin des excavations des sols contaminés	N
465	21 oct. 2014	1E	Fin des excavations des sols contaminés	N
466	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	N
467	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	N-O
468	21 oct. 2014	1D - 2B	Base en béton de forme tronconique ; dégagée et déplacée	S-O
469	21 oct. 2014	1D - 2B	Base en béton de forme tronconique ; dégagée et déplacée	S-O
470	21 oct. 2014	1D - 2B	Base en béton de forme tronconique ; dégagée et déplacée	N
471	21 oct. 2014	1D - 2B	Base en béton de forme tronconique ; dégagée et déplacée - détail du béton	N
472	21 oct. 2014	1D - 2B	Façade des quais, après leur dégagement	N-E
473	21 oct. 2014	1D - 2B	Façade des quais, après leur dégagement	E
474	21 oct. 2014	1D - 2B	Façade des quais, après leur dégagement	N
475	21 oct. 2014	1D - 2B	Base en béton de forme tronconique ; en place	N-E
476	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	O
477	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	O
478	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures -surface de la marne	N-O
479	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures -surface de la marne	N-E
480	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures -surface de la marne	N

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
481	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures -surface de la marne	N
482	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures -surface de la marne	N
483	21 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures -surface de la marne	N
484	30 oct. 2014	2D	Damage du fond de l'excavation, vue panoramique (série 1)	N-E
485	30 oct. 2014	2D	Damage du fond de l'excavation, vue panoramique (série 1)	N-E
486	30 oct. 2014	2D	Damage du fond de l'excavation, vue panoramique (série 1)	N-E
487	30 oct. 2014	2D	Damage du fond de l'excavation	O
488	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant	O
489	30 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures, vue panoramique (série 1)	N-E
490	30 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures, vue panoramique (série 1)	N
491	30 oct. 2014		Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures, vue panoramique (série 1)	N
492	30 oct. 2014		Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures, vue panoramique (série 1)	N-O
493	30 oct. 2014	2D	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures, vue panoramique (série 1)	N-O
494	30 oct. 2014	2D	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures, vue panoramique (série 1)	O
495	30 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	N
496	30 oct. 2014	1D - 2B	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	N-O
497	30 oct. 2014	2B	Structure de béton en démantèlement	N
498	30 oct. 2014	1D	Structure de quai dégagée	N
499	30 oct. 2014	2B	Structure de béton en démantèlement	N
500	30 oct. 2014	2B	Structure de béton en démantèlement	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
501	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	O
502	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	O
503	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S-O
504	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S-O
505	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S
506	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S
507	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S
508	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S-O
509	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S
510	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S-O
511	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée	S-O
512	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée, blocs de béton tronconiques hors contexte	N-E
513	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée, blocs de béton tronconiques hors contexte	S-E
514	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée, blocs de béton tronconiques hors contexte	N
515	30 oct. 2014	1D300	Structure de quai dégagée, blocs de béton tronconiques hors contexte	O
516	30 oct. 2014	1D300	Dégagement des sols situés au sud-ouest des structures	S-E
517	30 oct. 2014	1D300	Façade des quais partiellement dégagée, vue panoramique (série 1)	E
518	30 oct. 2014	1D300	Façade des quais partiellement dégagée, vue panoramique (série 1)	N-E
519	30 oct. 2014	1D300	Façade des quais partiellement dégagée, vue panoramique (série 1)	N-E
520	30 oct. 2014	1D300	Façade des quais partiellement dégagée, vue panoramique (série 1)	N

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
521	30 oct. 2014	1D300	Façade des quais partiellement dégagée, vue panoramique (série 1)	N
522	30 oct. 2014	1D300	Façade des quais partiellement dégagée, vue panoramique	S-E
523	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	N
524	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	N
525	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	N
526	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	N
527	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	N
528	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	N
529	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	S
530	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	S
531	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	S
532	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	S-O
533	30 oct. 2014	2B300	Fin du démantèlement du quai de béton	S-O
534	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage	S
535	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage	E
536	30 oct. 2014	1D300	Extrémité sud des structures	S-E
537	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage	S
538	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage	S-E
539	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S
540	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
541	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S
542	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S
543	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S
544	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S-O
545	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S-O
546	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	S-O
547	30 oct. 2014	2D	Avancement des travaux, vue panoramique (série 1)	O
548	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage, vue panoramique (série 2)	N-E
549	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage, vue panoramique (série 2)	N-E
550	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage, vue panoramique (série 2)	N-E
551	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage, vue panoramique (série 2)	E
552	30 oct. 2014		Limites visibles des fondations de l'ancien garage, vue panoramique (série 2)	E
553	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant, détails de démolition	S
554	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant, détails de démolition	S
555	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant, détails de démolition	S
556	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant, détails de démolition	S
557	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant, détails de démolition	S
558	30 oct. 2014	2D300	Noyau métallique du pilier du pont tournant, détails de démolition	S
559	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
560	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
561	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
562	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
563	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
564	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
565	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
566	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
567	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
568	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
569	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
570	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
571	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
572	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
573	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
574	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
575	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
576	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
577	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
578	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
579	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
580	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
581	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
582	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
583	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
584	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
585	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
586	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
587	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
588	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
589	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N
590	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
591	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
592	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
593	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
594	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
595	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
596	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
597	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
598	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
599	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
600	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
601	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
602	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
603	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
604	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
605	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
606	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
607	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
608	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
609	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
610	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
611	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
612	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
613	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
614	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
615	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
616	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
617	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
618	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
619	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O
620	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
621	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	N
622	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
623	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
624	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
625	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
626	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
627	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
628	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
629	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
630	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
631	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
632	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
633	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
634	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
635	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
636	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
637	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
638	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
639	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 1)	S-E
640	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
641	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-O
642	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S
643	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S
644	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-E
645	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-E
646	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	E
647	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	E
648	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	N-E
649	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	N-E
650	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	N-E
651	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
652	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
653	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
654	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
655	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
656	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
657	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
658	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	N-E
659	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
660	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
661	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
662	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
663	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
664	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
665	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
666	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
667	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
668	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
669	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
670	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
671	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
672	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
673	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
674	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
675	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
676	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
677	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
678	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
679	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
680	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
681	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
682	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
683	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
684	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
685	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
686	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
687	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
688	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
689	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
690	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
691	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
692	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
693	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
694	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
695	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
696	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
697	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
698	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
699	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
700	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
701	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
702	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
703	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
704	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
705	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
706	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 2)	S-E
707	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-O
708	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S
709	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S
710	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S
711	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-E
712	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	S-E
713	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	E
714	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	E
715	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	E
716	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	N-E
717	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Restes de pilotis des bois situés sous les quais, prise de vue convergente	N-E
718	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	S-E
719	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	E
720	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	N

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
721	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	N
722	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	N
723	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	N
724	13 nov. 2014	1C	Détail des pièces de bois utilisées comme pilotis, hors contexte	
725	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe	N
726	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
727	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
728	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
729	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
730	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
731	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
732	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
733	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
734	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
735	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
736	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
737	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
738	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
739	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
740	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
741	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
742	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
743	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 3)	N-O
744	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 4)	N
745	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 4)	N
746	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 4)	N-O
747	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 4)	N-O
748	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 4)	O
749	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Pilotis en places, observés en coupe, vue panoramique (série 4)	O
750	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
751	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
752	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
753	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
754	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
755	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
756	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
757	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
758	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
759	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
760	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
761	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
762	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
763	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
764	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
765	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
766	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
767	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
768	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
769	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
770	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
771	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
772	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
773	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
774	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
775	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
776	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
777	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
778	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
779	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
780	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
781	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
782	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
783	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
784	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
785	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
786	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
787	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
788	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
789	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
790	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
791	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
792	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
793	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
794	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
795	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
796	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
797	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
798	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
799	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
800	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin

Clichés	Date	Secteur	Description	↑
801	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
802	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
803	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
804	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
805	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
806	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
807	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
808	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
809	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
810	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
811	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
812	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
813	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
814	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
815	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
816	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
817	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
818	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
819	13 nov. 2014	1C302 - 1C304 - 1C306	Relevé photographique vertical (série 5)	N-E
820	13 nov. 2014	1C300	Vue générale des structures	S-E

**SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE
ÉCHANGEUR TURCOT, SECTEUR DE LA ROTONDE, MONTRÉAL**

Catalogue photo

Patrimoine Experts

Film : PATR14N09

Photographe : Y. Blouin


Clichés	Date	Secteur	Description	↑
821	13 nov. 2014	1C300	Vue générale des structures	S
822	13 nov. 2014	1C300	Enregistrement de la dalle de fond d'un puits d'entretien	N-O
823	13 nov. 2014	1C300	Enregistrement de la dalle de fond d'un puits d'entretien	N-O
824	13 nov. 2014	1C300	Enregistrement de la dalle de fond d'un puits d'entretien	N-O
825	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-E
826	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-O
827	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-O
828	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	S-E
829	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-O
830	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-E
831	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-E
832	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-E
833	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N
834	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N-E
835	13 nov. 2014	1C300	Mode de construction de la dalle du puits d'entretien	N
836	13 nov. 2014	1C300	Détail d'une armature métallique utilisant un rail	N
837	13 nov. 2014	1C300	Détail d'une armature métallique utilisant un rail	N-E
838	13 nov. 2014	1C300	Détail d'une armature métallique utilisant un rail, vue verticale	S-E

ANNEXE 4

PLANCHES CONTACT



PATR14N08-001



PATR14N08-002



PATR14N08-003



PATR14N08-004



PATR14N08-005



PATR14N08-006



PATR14N08-007



PATR14N08-008



PATR14N08-009



PATR14N08-010



PATR14N08-011



PATR14N08-012



PATR14N08-013



PATR14N08-014



PATR14N08-015



PATR14N08-016



PATR14N08-017



PATR14N08-018



PATR14N08-019



PATR14N08-020



PATR14N08-021



PATR14N08-022



PATR14N08-023



PATR14N08-024



PATR14N08-025



PATR14N08-026



PATR14N08-027



PATR14N08-028



PATR14N08-029



PATR14N08-030



PATR14N08-031



PATR14N08-032



PATR14N08-033



PATR14N08-034



PATR14N08-035



PATR14N08-036



PATR14N08-037



PATR14N08-038



PATR14N08-039



PATR14N08-040



PATR14N08-041



PATR14N08-042



PATR14N08-043



PATR14N08-044



PATR14N08-045



PATR14N08-046



PATR14N08-047



PATR14N08-048



PATR14N08-049



PATR14N08-050



PATR14N08-051



PATR14N08-052



PATR14N08-053



PATR14N08-054



PATR14N08-055



PATR14N08-056



PATR14N08-057



PATR14N08-058



PATR14N08-059



PATR14N08-060



PATR14N08-061



PATR14N08-062



PATR14N08-063



PATR14N08-064



PATR14N08-065



PATR14N08-066



PATR14N08-067



PATR14N08-068



PATR14N08-069



PATR14N08-070



PATR14N08-071



PATR14N08-072



PATR14N08-073



PATR14N08-074



PATR14N08-075



PATR14N08-076



PATR14N08-077



PATR14N08-078



PATR14N08-079



PATR14N08-080



PATR14N08-081



PATR14N08-082



PATR14N08-083



PATR14N08-084



PATR14N08-085



PATR14N08-086



PATR14N08-087



PATR14N08-088



PATR14N08-089



PATR14N08-090



PATR14N08-091



PATR14N08-092



PATR14N08-093



PATR14N08-094



PATR14N08-095



PATR14N08-096



PATR14N08-097



PATR14N08-098



PATR14N08-099



PATR14N08-100



PATR14N08-101



PATR14N08-102



PATR14N08-103



PATR14N08-104



PATR14N08-105



PATR14N08-106



PATR14N08-107



PATR14N08-108



PATR14N08-109



PATR14N08-110



PATR14N08-111



PATR14N08-112



PATR14N08-113



PATR14N08-114



PATR14N08-115



PATR14N08-116



PATR14N08-117



PATR14N08-118



PATR14N08-119



PATR14N08-120



PATR14N08-121



PATR14N08-122



PATR14N08-123



PATR14N08-124



PATR14N08-125



PATR14N08-126



PATR14N08-127



PATR14N08-128



PATR14N08-129



PATR14N08-130



PATR14N08-131



PATR14N08-132



PATR14N08-133



PATR14N08-134



PATR14N08-135



PATR14N08-136



PATR14N08-137



PATR14N08-138



PATR14N08-139



PATR14N08-140



PATR14N08-141



PATR14N08-142



PATR14N08-143



PATR14N08-144



PATR14N08-145



PATR14N08-146



PATR14N08-147



PATR14N08-148



PATR14N08-149



PATR14N08-150



PATR14N08-151



PATR14N08-152



PATR14N08-153



PATR14N08-154



PATR14N08-155



PATR14N08-156



PATR14N08-157



PATR14N08-158



PATR14N08-159



PATR14N08-160



PATR14N08-161



PATR14N08-162



PATR14N08-163



PATR14N08-164



PATR14N08-165



PATR14N08-166



PATR14N08-167



PATR14N08-168



PATR14N08-169



PATR14N08-170



PATR14N08-171



PATR14N08-172



PATR14N08-173



PATR14N08-174



PATR14N08-175



PATR14N08-176



PATR14N08-177



PATR14N08-178



PATR14N08-179



PATR14N08-180



PATR14N08-181



PATR14N08-182



PATR14N08-183



PATR14N08-184



PATR14N08-185



PATR14N08-186



PATR14N08-187



PATR14N08-188



PATR14N08-189



PATR14N08-190



PATR14N08-191



PATR14N08-192



PATR14N08-193



PATR14N08-194



PATR14N08-195



PATR14N08-196



PATR14N08-197



PATR14N08-198



PATR14N08-199



PATR14N08-200



PATR14N08-201



PATR14N08-202



PATR14N08-203



PATR14N08-204



PATR14N08-205



PATR14N08-206



PATR14N08-207



PATR14N08-208



PATR14N08-209



PATR14N08-210



PATR14N08-211



PATR14N08-212



PATR14N08-213



PATR14N08-214



PATR14N08-215



PATR14N08-216



PATR14N08-217



PATR14N08-218



PATR14N08-219



PATR14N08-220



PATR14N08-221



PATR14N08-222



PATR14N08-223



PATR14N08-224



PATR14N08-225



PATR14N08-226



PATR14N08-227



PATR14N08-228



PATR14N08-229



PATR14N08-230



PATR14N08-231



PATR14N08-232



PATR14N08-233



PATR14N08-234



PATR14N08-235



PATR14N08-236



PATR14N08-237



PATR14N08-238



PATR14N08-239



PATR14N08-240



PATR14N08-241



PATR14N08-242



PATR14N08-243



PATR14N08-244



PATR14N08-245



PATR14N08-246



PATR14N08-247



PATR14N08-248



PATR14N08-249



PATR14N08-250



PATR14N08-251



PATR14N08-252



PATR14N08-253



PATR14N08-254



PATR14N08-255



PATR14N08-256



PATR14N08-257



PATR14N08-258



PATR14N08-259



PATR14N08-260



PATR14N08-261



PATR14N08-262



PATR14N08-263



PATR14N08-264



PATR14N08-265



PATR14N08-266



PATR14N08-267



PATR14N08-268



PATR14N08-269



PATR14N08-270



PATR14N08-271



PATR14N08-272



PATR14N08-273



PATR14N08-274



PATR14N08-275



PATR14N08-276



PATR14N08-277



PATR14N08-278



PATR14N08-279



PATR14N08-280



PATR14N08-281



PATR14N08-282



PATR14N08-283



PATR14N08-284



PATR14N08-285



PATR14N08-286



PATR14N08-287



PATR14N08-288



PATR14N08-289



PATR14N08-290



PATR14N08-291



PATR14N08-292



PATR14N08-293



PATR14N08-294



PATR14N08-295



PATR14N08-296



PATR14N08-297




PATR14N08-298



PATR14N08-299



PATR14N08-300



PATR14N08-301



PATR14N08-302



PATR14N08-303



PATR14N08-304



PATR14N08-305



PATR14N08-306



PATR14N08-307



PATR14N08-308



PATR14N08-309



PATR14N08-310



PATR14N08-311



PATR14N08-312



PATR14N08-313



PATR14N08-314



PATR14N08-315



PATR14N08-316



PATR14N08-317



PATR14N08-318



PATR14N08-319



PATR14N08-320



PATR14N08-321



PATR14N08-322



PATR14N08-323



PATR14N08-324



PATR14N08-325



PATR14N08-326



PATR14N08-327



PATR14N08-328



PATR14N08-329



PATR14N08-330



PATR14N08-331



PATR14N08-332



PATR14N08-333



PATR14N08-334



PATR14N08-335



PATR14N08-336



PATR14N08-337



PATR14N08-338



PATR14N08-339




PATR14N08-340



PATR14N08-341



PATR14N08-342




PATR14N08-343




PATR14N08-344



PATR14N08-345



PATR14N08-346



PATR14N08-347



PATR14N08-348



PATR14N08-349



PATR14N08-350



PATR14N08-351



PATR14N08-352



PATR14N08-353



PATR14N08-354



PATR14N08-355



PATR14N08-356



PATR14N08-357



PATR14N08-358



PATR14N08-359



PATR14N08-360



PATR14N08-361



PATR14N08-362



PATR14N08-363



PATR14N08-364




PATR14N08-365



PATR14N08-366



PATR14N08-367



PATR14N08-368



PATR14N08-369



PATR14N08-370




PATR14N08-371



PATR14N08-372



PATR14N08-373



PATR14N08-374



PATR14N08-375



PATR14N08-376



PATR14N08-377



PATR14N08-378



PATR14N08-379




PATR14N08-380



PATR14N08-381



PATR14N08-382



PATR14N08-383



PATR14N08-384



PATR14N08-385



PATR14N08-386



PATR14N08-387



PATR14N08-388



PATR14N08-389



PATR14N08-390



PATR14N08-391



PATR14N08-392



PATR14N08-393



PATR14N08-394



PATR14N08-395



PATR14N08-396



PATR14N08-397



PATR14N08-398



PATR14N08-399



PATR14N08-400



PATR14N08-401



PATR14N08-402



PATR14N08-403



PATR14N08-404



PATR14N08-405



PATR14N08-406



PATR14N08-407



PATR14N08-408



PATR14N08-409



PATR14N08-410



PATR14N08-411



PATR14N08-412



PATR14N08-413



PATR14N08-414



PATR14N08-415



PATR14N08-416



PATR14N08-417



PATR14N08-418



PATR14N08-419



PATR14N08-420



PATR14N08-421



PATR14N08-422



PATR14N08-423



PATR14N08-424



PATR14N08-425



PATR14N08-426



PATR14N08-427



PATR14N08-428



PATR14N08-429



PATR14N08-430



PATR14N08-431



PATR14N08-432



PATR14N08-433



PATR14N08-434



PATR14N08-435



PATR14N08-436



PATR14N08-437



PATR14N08-438



PATR14N08-439



PATR14N08-440



PATR14N08-441



PATR14N08-442



PATR14N08-443



PATR14N08-444



PATR14N08-445



PATR14N08-446



PATR14N08-447



PATR14N08-448



PATR14N08-449



PATR14N08-450



PATR14N08-451



PATR14N08-452



PATR14N08-453



PATR14N08-454



PATR14N08-455



PATR14N08-456



PATR14N08-457



PATR14N08-458



PATR14N08-459



PATR14N08-460



PATR14N08-461



PATR14N08-462



PATR14N08-463



PATR14N08-464



PATR14N08-465



PATR14N08-466



PATR14N08-467



PATR14N08-468



PATR14N08-469



PATR14N08-470



PATR14N08-471



PATR14N08-472



PATR14N08-473



PATR14N08-474



PATR14N08-475



PATR14N08-476



PATR14N08-477



PATR14N08-478



PATR14N08-479



PATR14N08-480



PATR14N08-481



PATR14N08-482



PATR14N08-483



PATR14N08-484



PATR14N08-485



PATR14N08-486



PATR14N08-487



PATR14N08-488



PATR14N08-489



PATR14N08-490



PATR14N08-491



PATR14N08-492



PATR14N08-493



PATR14N08-494



PATR14N08-495



PATR14N08-496



PATR14N08-497



PATR14N08-498



PATR14N08-499



PATR14N08-500



PATR14N08-501



PATR14N08-502



PATR14N08-503



PATR14N08-504



PATR14N08-505



PATR14N08-506



PATR14N08-507



PATR14N08-508



PATR14N08-509



PATR14N08-510



PATR14N08-511



PATR14N08-512



PATR14N08-513



PATR14N08-514



PATR14N08-515



PATR14N08-516



PATR14N08-517



PATR14N08-518



PATR14N08-519



PATR14N08-520



PATR14N08-521



PATR14N08-522



PATR14N08-523



PATR14N08-524



PATR14N08-525



PATR14N08-526



PATR14N08-527



PATR14N08-528



PATR14N08-529



PATR14N08-530



PATR14N08-531



PATR14N08-532



PATR14N08-533



PATR14N08-534



PATR14N08-535




PATR14N08-536



PATR14N08-537



PATR14N08-538



PATR14N08-539



PATR14N08-540



PATR14N08-541



PATR14N08-542



PATR14N08-543



PATR14N08-544



PATR14N08-545



PATR14N08-546



PATR14N08-547



PATR14N08-548



PATR14N08-549



PATR14N08-550



PATR14N08-551



PATR14N08-552



PATR14N08-553



PATR14N08-554



PATR14N08-555



PATR14N08-556



PATR14N08-557



PATR14N08-558



PATR14N08-559



PATR14N08-560




PATR14N08-561



PATR14N08-562



PATR14N08-563



PATR14N08-564



PATR14N08-565



PATR14N08-566



PATR14N08-567



PATR14N08-568



PATR14N08-569



PATR14N08-570



PATR14N08-571



PATR14N08-572



PATR14N08-573



PATR14N08-574



PATR14N08-575



PATR14N08-576



PATR14N08-577



PATR14N08-578



PATR14N08-579



PATR14N08-580



PATR14N08-581



PATR14N08-582



PATR14N08-583



PATR14N08-584



PATR14N08-585



PATR14N08-586



PATR14N08-587



PATR14N08-588



PATR14N08-589



PATR14N08-590



PATR14N08-591



PATR14N08-592



PATR14N08-593



PATR14N08-594



PATR14N08-595



PATR14N08-596



PATR14N08-597



PATR14N08-598



PATR14N08-599



PATR14N08-600



PATR14N08-601



PATR14N08-602



PATR14N08-603



PATR14N08-604



PATR14N08-605



PATR14N08-606



PATR14N08-607



PATR14N08-608




PATR14N08-609



PATR14N08-610



PATR14N08-611



PATR14N08-612



PATR14N08-613



PATR14N08-614



PATR14N08-615



PATR14N08-616



PATR14N08-617



PATR14N08-618



PATR14N08-619



PATR14N08-620



PATR14N08-621



PATR14N08-622



PATR14N08-623



PATR14N08-624



PATR14N08-625



PATR14N08-626



PATR14N08-627



PATR14N08-628



PATR14N08-629



PATR14N08-630



PATR14N08-631



PATR14N08-632



PATR14N08-633



PATR14N08-634



PATR14N08-635



PATR14N08-636



PATR14N08-637



PATR14N08-638



PATR14N08-639



PATR14N08-640



PATR14N08-641



PATR14N08-642



PATR14N08-643



PATR14N08-644



PATR14N08-645



PATR14N08-646



PATR14N08-647



PATR14N08-648



PATR14N08-649



PATR14N08-650



PATR14N08-651



PATR14N08-652



PATR14N08-653



PATR14N08-654



PATR14N08-655



PATR14N08-656



PATR14N08-657



PATR14N08-658



PATR14N08-659



PATR14N08-660



PATR14N08-661



PATR14N08-662



PATR14N08-663



PATR14N08-664



PATR14N08-665



PATR14N08-666



PATR14N08-667



PATR14N08-668



PATR14N08-669



PATR14N08-670



PATR14N08-671




PATR14N08-672



PATR14N08-673



PATR14N08-674



PATR14N08-675



PATR14N08-676



PATR14N08-677



PATR14N08-678



PATR14N08-679



PATR14N08-680



PATR14N08-681



PATR14N08-682



PATR14N08-683



PATR14N08-684



PATR14N08-685



PATR14N08-686



PATR14N08-687



PATR14N08-688



PATR14N08-689



PATR14N08-690



PATR14N08-691



PATR14N08-692



PATR14N08-693



PATR14N08-694



PATR14N08-695



PATR14N08-696



PATR14N08-697



PATR14N08-698



PATR14N08-699



PATR14N08-700




PATR14N08-701



PATR14N08-702



PATR14N08-703



PATR14N08-704



PATR14N08-705



PATR14N08-706




PATR14N08-707



PATR14N08-708



PATR14N08-709



PATR14N08-710



PATR14N08-711



PATR14N08-712



PATR14N08-713



PATR14N08-714



PATR14N08-715



PATR14N08-716



PATR14N08-717



PATR14N08-718



PATR14N08-719



PATR14N08-720



PATR14N08-721



PATR14N08-722



PATR14N08-723



PATR14N08-724



PATR14N08-725




PATR14N08-726



PATR14N08-727



PATR14N08-728



PATR14N08-729



PATR14N08-730



PATR14N08-731



PATR14N08-732



PATR14N08-733



PATR14N08-734



PATR14N08-735



PATR14N08-736



PATR14N08-737



PATR14N08-738



PATR14N08-739



PATR14N08-740




PATR14N08-741



PATR14N08-742



PATR14N08-743



PATR14N08-744



PATR14N08-745



PATR14N08-746



PATR14N08-747



PATR14N08-748



PATR14N08-749



PATR14N08-750



PATR14N08-751



PATR14N08-752



PATR14N08-753



PATR14N08-754



PATR14N08-755



PATR14N08-756



PATR14N08-757



PATR14N08-758



PATR14N08-759



PATR14N08-760



PATR14N08-761



PATR14N08-762



PATR14N08-763



PATR14N08-764



PATR14N08-765



PATR14N08-766



PATR14N08-767



PATR14N08-768



PATR14N08-769



PATR14N08-770



PATR14N08-771



PATR14N08-772



PATR14N08-773



PATR14N08-774



PATR14N08-775



PATR14N08-776



PATR14N08-777



PATR14N08-778



PATR14N08-779



PATR14N08-780



PATR14N08-781



PATR14N08-782




PATR14N08-783



PATR14N08-784



PATR14N08-785



PATR14N08-786



PATR14N08-787



PATR14N08-788



PATR14N08-789



PATR14N08-790



PATR14N08-791



PATR14N08-792



PATR14N08-793



PATR14N08-794



PATR14N08-795



PATR14N08-796



PATR14N08-797



PATR14N08-798



PATR14N08-799



PATR14N08-800



PATR14N08-801



PATR14N08-802



PATR14N08-803



PATR14N08-804



PATR14N08-805



PATR14N08-806



PATR14N08-807



PATR14N08-808



PATR14N08-809



PATR14N08-810



PATR14N08-811



PATR14N08-812



PATR14N08-813



PATR14N08-814



PATR14N08-815



PATR14N08-816



PATR14N08-817



PATR14N08-818



PATR14N08-819



PATR14N08-820



PATR14N08-821



PATR14N08-822



PATR14N08-823



PATR14N08-824



PATR14N08-825



PATR14N08-826



PATR14N08-827



PATR14N08-828



PATR14N08-829



PATR14N08-830



PATR14N08-831



PATR14N08-832



PATR14N08-833



PATR14N08-834



PATR14N08-835



PATR14N08-836



PATR14N08-837



PATR14N08-838



PATR14N08-839



PATR14N08-840



PATR14N08-841



PATR14N08-842



PATR14N08-843



PATR14N08-844



PATR14N08-845



PATR14N08-846



PATR14N08-847



PATR14N08-848



PATR14N08-849



PATR14N08-850



PATR14N08-851



PATR14N08-852



PATR14N08-853



PATR14N08-854



PATR14N08-855



PATR14N08-856



PATR14N08-857



PATR14N08-858



PATR14N08-859



PATR14N08-860



PATR14N08-861



PATR14N08-862



PATR14N08-863



PATR14N08-864



PATR14N08-865



PATR14N08-866



PATR14N08-867



PATR14N08-868



PATR14N08-869



PATR14N08-870



PATR14N08-871



PATR14N08-872



PATR14N08-873



PATR14N08-874



PATR14N08-875



PATR14N08-876



PATR14N08-877



PATR14N08-878



PATR14N08-879



PATR14N08-880



PATR14N08-881



PATR14N08-882



PATR14N08-883



PATR14N08-884



PATR14N08-885



PATR14N08-886



PATR14N08-887



PATR14N08-888



PATR14N08-889



PATR14N08-890



PATR14N08-891



PATR14N08-892



PATR14N08-893



PATR14N08-894



PATR14N08-895



PATR14N08-896



PATR14N08-897



PATR14N08-898



PATR14N08-899



PATR14N08-900



PATR14N08-901



PATR14N08-902



PATR14N08-903



PATR14N08-904



PATR14N08-905



PATR14N08-906



PATR14N08-907



PATR14N08-908



PATR14N08-909



PATR14N08-910



PATR14N08-911



PATR14N08-912



PATR14N08-913



PATR14N08-914



PATR14N08-915



PATR14N08-916



PATR14N08-917



PATR14N09-001



PATR14N09-002



PATR14N09-003



PATR14N09-004



PATR14N09-005



PATR14N09-006



PATR14N09-007



PATR14N09-008



PATR14N09-009



PATR14N09-010



PATR14N09-011



PATR14N09-012



PATR14N09-013



PATR14N09-014



PATR14N09-015



PATR14N09-016



PATR14N09-017



PATR14N09-018



PATR14N09-019



PATR14N09-020



PATR14N09-021



PATR14N09-022



PATR14N09-023




PATR14N09-024



PATR14N09-025



PATR14N09-026



PATR14N09-027



PATR14N09-028



PATR14N09-029



PATR14N09-030



PATR14N09-031



PATR14N09-032



PATR14N09-033



PATR14N09-034



PATR14N09-035



PATR14N09-036



PATR14N09-037



PATR14N09-038



PATR14N09-039



PATR14N09-040



PATR14N09-041



PATR14N09-042



PATR14N09-043



PATR14N09-044



PATR14N09-045



PATR14N09-046



PATR14N09-047



PATR14N09-048



PATR14N09-049



PATR14N09-050



PATR14N09-051



PATR14N09-052



PATR14N09-053



PATR14N09-054



PATR14N09-055



PATR14N09-056



PATR14N09-057



PATR14N09-058



PATR14N09-059



PATR14N09-060



PATR14N09-061



PATR14N09-062



PATR14N09-063



PATR14N09-064



PATR14N09-065



PATR14N09-066



PATR14N09-067



PATR14N09-068



PATR14N09-069



PATR14N09-070



PATR14N09-071



PATR14N09-072



PATR14N09-073



PATR14N09-074



PATR14N09-075



PATR14N09-076



PATR14N09-077



PATR14N09-078



PATR14N09-079



PATR14N09-080



PATR14N09-081



PATR14N09-082



PATR14N09-083



PATR14N09-084



PATR14N09-085



PATR14N09-086



PATR14N09-087



PATR14N09-088



PATR14N09-089



PATR14N09-090



PATR14N09-091



PATR14N09-092



PATR14N09-093



PATR14N09-094



PATR14N09-095



PATR14N09-096



PATR14N09-097



PATR14N09-098



PATR14N09-099



PATR14N09-100



PATR14N09-101



PATR14N09-102



PATR14N09-103



PATR14N09-104



PATR14N09-105



PATR14N09-106



PATR14N09-107



PATR14N09-108



PATR14N09-109



PATR14N09-110



PATR14N09-111



PATR14N09-112



PATR14N09-113




PATR14N09-114




PATR14N09-115



PATR14N09-116



PATR14N09-117



PATR14N09-118



PATR14N09-119



PATR14N09-120



PATR14N09-121



PATR14N09-122



PATR14N09-123




PATR14N09-124



PATR14N09-125



PATR14N09-126



PATR14N09-127



PATR14N09-128



PATR14N09-129



PATR14N09-130



PATR14N09-131



PATR14N09-132



PATR14N09-133



PATR14N09-134



PATR14N09-135



PATR14N09-136



PATR14N09-137



PATR14N09-138



PATR14N09-139



PATR14N09-140



PATR14N09-141



PATR14N09-142



PATR14N09-143



PATR14N09-144



PATR14N09-145



PATR14N09-146



PATR14N09-147



PATR14N09-148



PATR14N09-149



PATR14N09-150



PATR14N09-151



PATR14N09-152



PATR14N09-153



PATR14N09-154



PATR14N09-155



PATR14N09-156



PATR14N09-157



PATR14N09-158



PATR14N09-159



PATR14N09-160



PATR14N09-161



PATR14N09-162



PATR14N09-163



PATR14N09-164



PATR14N09-165



PATR14N09-166



PATR14N09-167



PATR14N09-168



PATR14N09-169



PATR14N09-170



PATR14N09-171



PATR14N09-172



PATR14N09-173



PATR14N09-174



PATR14N09-175



PATR14N09-176



PATR14N09-177



PATR14N09-178



PATR14N09-179



PATR14N09-180



PATR14N09-181



PATR14N09-182



PATR14N09-183



PATR14N09-184



PATR14N09-185



PATR14N09-186



PATR14N09-187



PATR14N09-188



PATR14N09-189



PATR14N09-190



PATR14N09-191



PATR14N09-192



PATR14N09-193



PATR14N09-194



PATR14N09-195



PATR14N09-196



PATR14N09-197



PATR14N09-198



PATR14N09-199



PATR14N09-200



PATR14N09-201



PATR14N09-202



PATR14N09-203



PATR14N09-204



PATR14N09-205



PATR14N09-206



PATR14N09-207



PATR14N09-208



PATR14N09-209



PATR14N09-210



PATR14N09-211



PATR14N09-212



PATR14N09-213



PATR14N09-214



PATR14N09-215



PATR14N09-216



PATR14N09-217



PATR14N09-218



PATR14N09-219



PATR14N09-220



PATR14N09-221



PATR14N09-222



PATR14N09-223



PATR14N09-224



PATR14N09-225



PATR14N09-226



PATR14N09-227



PATR14N09-228



PATR14N09-229



PATR14N09-230



PATR14N09-231



PATR14N09-232



PATR14N09-233



PATR14N09-234



PATR14N09-235



PATR14N09-236



PATR14N09-237



PATR14N09-238



PATR14N09-239



PATR14N09-240



PATR14N09-241



PATR14N09-242



PATR14N09-243



PATR14N09-244



PATR14N09-245



PATR14N09-211



PATR14N09-212



PATR14N09-213



PATR14N09-214



PATR14N09-215



PATR14N09-216



PATR14N09-217



PATR14N09-218



PATR14N09-219



PATR14N09-220



PATR14N09-221



PATR14N09-222



PATR14N09-223



PATR14N09-224




PATR14N09-225



PATR14N09-226



PATR14N09-227



PATR14N09-228



PATR14N09-229



PATR14N09-230



PATR14N09-231



PATR14N09-232



PATR14N09-233



PATR14N09-234



PATR14N09-235



PATR14N09-236



PATR14N09-237



PATR14N09-238



PATR14N09-239



PATR14N09-240



PATR14N09-241



PATR14N09-242



PATR14N09-243



PATR14N09-244



PATR14N09-245



PATR14N09-246



PATR14N09-247



PATR14N09-248



PATR14N09-249



PATR14N09-250



PATR14N09-251



PATR14N09-252



PATR14N09-253



PATR14N09-254



PATR14N09-255



PATR14N09-256



PATR14N09-257



PATR14N09-258



PATR14N09-259



PATR14N09-260



PATR14N09-261



PATR14N09-262



PATR14N09-263



PATR14N09-264



PATR14N09-265



PATR14N09-266



PATR14N09-267



PATR14N09-268



PATR14N09-269



PATR14N09-270



PATR14N09-271



PATR14N09-272



PATR14N09-273



PATR14N09-274



PATR14N09-275



PATR14N09-276



PATR14N09-277



PATR14N09-278



PATR14N09-279



PATR14N09-280



PATR14N09-281



PATR14N09-282



PATR14N09-283



PATR14N09-284



PATR14N09-285



PATR14N09-286



PATR14N09-287



PATR14N09-288



PATR14N09-289



PATR14N09-290



PATR14N09-291



PATR14N09-292



PATR14N09-293



PATR14N09-294



PATR14N09-295



PATR14N09-296



PATR14N09-297



PATR14N09-298



PATR14N09-299



PATR14N09-300



PATR14N09-301



PATR14N09-302



PATR14N09-303



PATR14N09-304



PATR14N09-305



PATR14N09-306



PATR14N09-307



PATR14N09-308



PATR14N09-309



PATR14N09-310



PATR14N09-311



PATR14N09-312



PATR14N09-313



PATR14N09-314



PATR14N09-315



PATR14N09-316



PATR14N09-317



PATR14N09-318



PATR14N09-319



PATR14N09-320



PATR14N09-321



PATR14N09-322



PATR14N09-323



PATR14N09-324



PATR14N09-325



PATR14N09-326



PATR14N09-327



PATR14N09-328



PATR14N09-329



PATR14N09-330



PATR14N09-331




PATR14N09-332



PATR14N09-333



PATR14N09-334



PATR14N09-335



PATR14N09-336




PATR14N09-337



PATR14N09-338



PATR14N09-339




PATR14N09-340



PATR14N09-341



PATR14N09-342



PATR14N09-343



PATR14N09-344



PATR14N09-345



PATR14N09-346



PATR14N09-347



PATR14N09-348



PATR14N09-349



PATR14N09-350



PATR14N09-351



PATR14N09-352



PATR14N09-353



PATR14N09-354



PATR14N09-355



PATR14N09-356



PATR14N09-357



PATR14N09-358



PATR14N09-359



PATR14N09-360



PATR14N09-361



PATR14N09-362



PATR14N09-363



PATR14N09-364



PATR14N09-365



PATR14N09-366



PATR14N09-367



PATR14N09-368



PATR14N09-369



PATR14N09-370



PATR14N09-371



PATR14N09-372



PATR14N09-373



PATR14N09-374



PATR14N09-375



PATR14N09-376



PATR14N09-377



PATR14N09-378



PATR14N09-379



PATR14N09-380



PATR14N09-381



PATR14N09-382



PATR14N09-383



PATR14N09-384



PATR14N09-385



PATR14N09-386



PATR14N09-387



PATR14N09-388



PATR14N09-389



PATR14N09-390



PATR14N09-391



PATR14N09-392



PATR14N09-393



PATR14N09-394



PATR14N09-395



PATR14N09-396



PATR14N09-397



PATR14N09-398



PATR14N09-399



PATR14N09-400



PATR14N09-401



PATR14N09-402



PATR14N09-403



PATR14N09-404



PATR14N09-405



PATR14N09-406



PATR14N09-407



PATR14N09-408



PATR14N09-409



PATR14N09-410



PATR14N09-411



PATR14N09-412



PATR14N09-413



PATR14N09-414



PATR14N09-415



PATR14N09-416



PATR14N09-417



PATR14N09-418



PATR14N09-419



PATR14N09-420



PATR14N09-421



PATR14N09-422



PATR14N09-423



PATR14N09-424



PATR14N09-425



PATR14N09-426



PATR14N09-427



PATR14N09-428



PATR14N09-429



PATR14N09-430



PATR14N09-431



PATR14N09-432



PATR14N09-433



PATR14N09-434



PATR14N09-435



PATR14N09-436



PATR14N09-437



PATR14N09-438



PATR14N09-439



PATR14N09-440



PATR14N09-441



PATR14N09-442



PATR14N09-443



PATR14N09-444



PATR14N09-445



PATR14N09-446



PATR14N09-447



PATR14N09-448



PATR14N09-449



PATR14N09-450



PATR14N09-451



PATR14N09-452



PATR14N09-453



PATR14N09-454



PATR14N09-455



PATR14N09-456



PATR14N09-457



PATR14N09-458



PATR14N09-459



PATR14N09-460



PATR14N09-461



PATR14N09-462



PATR14N09-463



PATR14N09-464



PATR14N09-465



PATR14N09-466



PATR14N09-467



PATR14N09-468



PATR14N09-469



PATR14N09-470



PATR14N09-471



PATR14N09-472



PATR14N09-473



PATR14N09-474



PATR14N09-475



PATR14N09-476



PATR14N09-477



PATR14N09-478



PATR14N09-479



PATR14N09-480



PATR14N09-481



PATR14N09-482



PATR14N09-483



PATR14N09-484



PATR14N09-485



PATR14N09-486



PATR14N09-487



PATR14N09-488



PATR14N09-489



PATR14N09-490



PATR14N09-491



PATR14N09-492



PATR14N09-493



PATR14N09-494



PATR14N09-495



PATR14N09-496



PATR14N09-497



PATR14N09-498



PATR14N09-499



PATR14N09-500



PATR14N09-501



PATR14N09-502



PATR14N09-503



PATR14N09-504



PATR14N09-505



PATR14N09-506



PATR14N09-507



PATR14N09-508



PATR14N09-509



PATR14N09-510



PATR14N09-511



PATR14N09-512



PATR14N09-513



PATR14N09-514



PATR14N09-515



PATR14N09-516



PATR14N09-517



PATR14N09-518



PATR14N09-519



PATR14N09-520



PATR14N09-521



PATR14N09-522



PATR14N09-523



PATR14N09-524



PATR14N09-525



PATR14N09-561



PATR14N09-562



PATR14N09-563



PATR14N09-564



PATR14N09-565



PATR14N09-566



PATR14N09-567



PATR14N09-568



PATR14N09-569



PATR14N09-570




PATR14N09-571



PATR14N09-572



PATR14N09-573



PATR14N09-574



PATR14N09-575



PATR14N09-576



PATR14N09-577



PATR14N09-578




PATR14N09-579




PATR14N09-580




PATR14N09-581




PATR14N09-582



PATR14N09-583



PATR14N09-584



PATR14N09-585



PATR14N09-586



PATR14N09-587



PATR14N09-588



PATR14N09-589



PATR14N09-590



PATR14N09-591



PATR14N09-592



PATR14N09-593



PATR14N09-594



PATR14N09-595



PATR14N09-596



PATR14N09-597



PATR14N09-598



PATR14N09-599



PATR14N09-600



PATR14N09-601



PATR14N09-602



PATR14N09-603



PATR14N09-604



PATR14N09-605



PATR14N09-606



PATR14N09-607



PATR14N09-608



PATR14N09-609




PATR14N09-610



PATR14N09-611



PATR14N09-612



PATR14N09-613



PATR14N09-614




PATR14N09-615




PATR14N09-616




PATR14N09-617



PATR14N09-618



PATR14N09-619



PATR14N09-620



PATR14N09-621



PATR14N09-622



PATR14N09-623



PATR14N09-624



PATR14N09-625



PATR14N09-626



PATR14N09-627



PATR14N09-628



PATR14N09-629



PATR14N09-630



PATR14N09-631



PATR14N09-632



PATR14N09-633



PATR14N09-634



PATR14N09-635



PATR14N09-636



PATR14N09-637



PATR14N09-638



PATR14N09-639



PATR14N09-640



PATR14N09-641



PATR14N09-642



PATR14N09-643



PATR14N09-644



PATR14N09-645



PATR14N09-646



PATR14N09-647



PATR14N09-648



PATR14N09-649



PATR14N09-650



PATR14N09-651



PATR14N09-652



PATR14N09-653



PATR14N09-654



PATR14N09-655



PATR14N09-656



PATR14N09-657



PATR14N09-658



PATR14N09-659



PATR14N09-660



PATR14N09-661



PATR14N09-662



PATR14N09-663



PATR14N09-664



PATR14N09-665



PATR14N09-666



PATR14N09-667



PATR14N09-668



PATR14N09-669



PATR14N09-670



PATR14N09-671



PATR14N09-672



PATR14N09-673



PATR14N09-674



PATR14N09-675



PATR14N09-676



PATR14N09-677



PATR14N09-678



PATR14N09-679



PATR14N09-680



PATR14N09-681



PATR14N09-682



PATR14N09-683



PATR14N09-684



PATR14N09-685



PATR14N09-686



PATR14N09-687



PATR14N09-688




PATR14N09-689



PATR14N09-690



PATR14N09-691



PATR14N09-692



PATR14N09-693



PATR14N09-694



PATR14N09-695



PATR14N09-696



PATR14N09-697



PATR14N09-698



PATR14N09-699



PATR14N09-700



PATR14N09-701



PATR14N09-702



PATR14N09-703



PATR14N09-704



PATR14N09-705



PATR14N09-706



PATR14N09-707



PATR14N09-708



PATR14N09-709



PATR14N09-710



PATR14N09-711



PATR14N09-712



PATR14N09-713



PATR14N09-714



PATR14N09-715



PATR14N09-716



PATR14N09-717



PATR14N09-718



PATR14N09-719



PATR14N09-720



PATR14N09-721



PATR14N09-722



PATR14N09-723



PATR14N09-724



PATR14N09-725



PATR14N09-726



PATR14N09-727



PATR14N09-728



PATR14N09-729



PATR14N09-730



PATR14N09-731



PATR14N09-732



PATR14N09-733



PATR14N09-734



PATR14N09-735



PATR14N09-736



PATR14N09-737



PATR14N09-738



PATR14N09-739



PATR14N09-740



PATR14N09-741



PATR14N09-742



PATR14N09-743



PATR14N09-744



PATR14N09-745



PATR14N09-746



PATR14N09-747



PATR14N09-748



PATR14N09-749



PATR14N09-750



PATR14N09-751



PATR14N09-752



PATR14N09-753



PATR14N09-754



PATR14N09-755



PATR14N09-756



PATR14N09-757



PATR14N09-758



PATR14N09-759



PATR14N09-760



PATR14N09-761



PATR14N09-762



PATR14N09-763



PATR14N09-764



PATR14N09-765



PATR14N09-766



PATR14N09-767



PATR14N09-768



PATR14N09-769



PATR14N09-770



PATR14N09-771



PATR14N09-772



PATR14N09-773



PATR14N09-774



PATR14N09-775



PATR14N09-776



PATR14N09-777



PATR14N09-778



PATR14N09-779



PATR14N09-780



PATR14N09-781



PATR14N09-782



PATR14N09-783



PATR14N09-784



PATR14N09-785



PATR14N09-786



PATR14N09-787



PATR14N09-788



PATR14N09-789



PATR14N09-790



PATR14N09-791



PATR14N09-792



PATR14N09-793



PATR14N09-794



PATR14N09-795



PATR14N09-796



PATR14N09-797



PATR14N09-798



PATR14N09-799



PATR14N09-800



PATR14N09-801



PATR14N09-802




PATR14N09-803



PATR14N09-804



PATR14N09-805



PATR14N09-806



PATR14N09-807



PATR14N09-808



PATR14N09-809



PATR14N09-810



PATR14N09-811



PATR14N09-812



PATR14N09-813



PATR14N09-814



PATR14N09-815



PATR14N09-816



PATR14N09-817



PATR14N09-818



PATR14N09-819



PATR14N09-820



PATR14N09-821



PATR14N09-822



PATR14N09-823



PATR14N09-824



PATR14N09-825



PATR14N09-826



PATR14N09-827




PATR14N09-828



PATR14N09-829



PATR14N09-830



PATR14N09-831



PATR14N09-832



PATR14N09-833



PATR14N09-834



PATR14N09-835



PATR14N09-836



PATR14N09-837



PATR14N09-838